

# 西门子611电源模块炸机故障维修，指示灯不亮哪里修郑州找庞工

产品名称	西门子611电源模块炸机故障维修，指示灯不亮哪里修郑州找庞工
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

611 在转子位置识别过程中的不合法运动

原因 在转子位置识别过程中电机电流测量电机的转动速度超过了参数 P1020

中输进的数值。这种转数产生的原因可能是电机转动时电源已经接通或者由识别程序本身产生的原因。

处理措施 如果参数 P1075 = 1

- 如果交换是由识别程序本身产生的原因如果错误再次出现的话那么减

小参数 P1019 或者增加参数 P1020。

- 在识别程序过程中锁住电机转子。

如果参数 P1075=3

- 增加可参数化的负荷重量P1076。

- 检查最大许用运动P1020如果需要的话将其增加。

- 减小转子位置识别用的电流P1019。

解决 RESET FAULT MEMORY将故障存储器复位

停止响应 可参数化的

612 在转子位置识别过程中的不合法电流

原因 1. 在转子位置识别有效时电流应  $1.2 \times 1.05 \times P1107$ 。

2. 在转子位置识别有效时电流应 参数 P1104。

处理措施 在转子位置识别P1011.12 和 P1011.13有效时如果需要的话检查并减小

参数 P1019转子位置识别电流。

解决 RESET FAULT MEMORY将故障存储器复位

停止响应 可参数化的