

上海市BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31通讯故障维修厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 上海市BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31通讯故障维修厂家 |
| 公司名称 | 上海施承电气自动化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222 |
| 联系电话 | 18930871595 17821060331 |

产品详情

BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31 485串口通讯不良故障维修1，BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31 485串口通讯不良若是更换IC仍然无法通讯，是主板故障的问题2，、BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31主板松动这是由于触摸屏面板固定支脚断裂，问题不大只需用强力胶粘合即可。3，BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31触控正常，但主板程序无反应主板故障问题，需更换主板4、BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31主板电源部分损坏主板故障导致出现大电流烧毁、背光灯不亮导致主板逆变器故障、逆变器受保护而引起的上电黑屏、液晶故障，导致触摸屏面板损坏5、BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31呈现黑屏触摸屏上电即烧保险，导致主板故障6、BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31操作灵敏度低/触摸不良/触摸失灵触摸电阻异常、银浆线电阻无穷大、程序问题、所更换的触摸面板有问题7、BR贝加莱触摸屏4PP182.1043-31 PWR灯不亮，其他正常解决方法是重新接好PWR灯信号线即可

上海施承电气自动化有限公司维修贝加莱触摸屏维修范围包括：按键损坏、电源板故障、高压板故障、液晶故障、主板坏,上电黑屏、花屏、蓝屏、白屏，上电无反应、上电烧保险，不能正常开机、进入不了系统、触摸问题、按键问题、内容错乱，触摸无反应、触摸反应慢、触摸不良，触摸死机、触摸偏差，触摸失灵，触摸面板故障，无背光、背光暗、PWR灯不亮、双串口无法通讯，通讯时有时无，通讯失败等故障。进不了界面、亮度看不清楚，液晶屏显示竖条、横条、多画面，触摸屏上电无反应，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，死屏，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，主板松动，CPU、内存、显卡，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等常见故障等。希望能用专业知识帮助您解决难题，欢迎咨询维修。

