

秦皇岛发电机出租 配备发电人员 UPS不间断电源

产品名称	秦皇岛发电机出租 配备发电人员 UPS不间断电源
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

夏天到了大家在使用柴油发电机组长时间工作时一般会遇到它水温过高的问题，出现水温过高的原因有很多种，接下来我们来为大家简单介绍一下出现水温过高的原因分析

1、水箱风扇不转

检查水箱风扇是否运转正常最简单的方法就是打开制冷系统，如果压缩机已经启动而风扇仍未运转则风扇一定出现了故障，在水温传感器断开时会为了保护发动机而让风扇自行运转，对于这样的情况可以拔掉水温传感器来进行判断。

2、散热器散热不良

这种情况多发生于夏季，检查时只需打开发动机罩观察位于保险杠后方的散热器是否夹杂过多的异物，如果散热器堵塞过于严重则需要到修理厂进行清洗。

3、节温器无法正常打开

这种情况下，冷却液不能正常循环根本无法起到冷却的作用，主要表现为水箱以及回水管都是常温，而且由于水管内气体膨胀，此时上下水管都会变得很硬。

4、冷却液不足

这是比较容易观察的一种情况，只要打开发动机舱观察冷却液面是否符合要求即可。

5、水泵工作不良

水泵皮带有时由于使用时间过长会产生打滑、空转等现象，这种问题出现时，最主要的特点就是踩下油门保持一段时间后就会恢复正常。

6、水温传感器、仪表及电路异常

如果上述问题都已排除，那么水温过高就有可能是由于水温传感器失灵或者仪表、电路故障而引起的，这时就要及时到维修服务点进行细致检查。