

# 巴可barco Galaxy NW-12投影机灯泡| 巴可Galaxy NW-12投影机

产品名称	巴可barco Galaxy NW-12投影机灯泡  巴可Galaxy NW-12投影机
公司名称	德斯普(北京)工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GalaxyNW-12 额定功率:2000 ( W )
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼5层1单元609
联系电话	13718365685 13621386803

## 产品详情

巴可barco galaxy nw-12投影机灯泡| 巴可galaxy nw-12投影机

巴可barco galaxy nw-12投影机灯泡参数：品牌：巴可barco型号：barco galaxy nw-12功率：2000w寿命：750h类型：xenon

巴可barco galaxy nw-12投影机，其他投影机型号：

clm hd8	clm r10+	clm-hd6
dl.3 digital light	dml-1200	dp2k-12c
dp2k-15c	dp2k-19b	dp2k-20c
dp2k-23b	dp2k-32b	dp2k-p
dp4k-23b	dp4k-32b	flm hd14
flm hd20	flm r22+	galaxy 12 hb+
galaxy 4k-23	galaxy nw-7	hdx-w12
hdx-w14	lx-5	nh-12
nw-12	nw-5	rlm-w6
rlm-w8	sim 10	sim 5r
sim 5w	sim 7d	sim 7dp
sim 7q	sim 7qp	slm r12+ performer
xlm hd30		
clm hd8	clm r10+	clm-hd6

dl.3 digital light	dml-1200	dp2k-12c
dp2k-15c	dp2k-19b	dp2k-20c
dp2k-23b	dp2k-32b	dp2k-p
dp4k-23b	dp4k-32b	flm hd14
flm hd20	flm r22+	galaxy 12 hb+
galaxy 4k-23	galaxy nw-7	hdx-w12
hdx-w14	lx-5	nh-12
nw-12	nw-5	rlm-w6
rlm-w8	sim 10	sim 5r
sim 5w	sim 7d	sim 7dp
sim 7q	sim 7qp	slm r12+ performer

投影机相关知识：为什么投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象？答：投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象说明投影机内部光学系统中的红色偏振片损坏了，这样投影机投影出来的图象就会出现偏色现象，解决这个问题方法就是重新更换一个新的红色偏振片。不过这种红色偏振片的更换操作，需要打开投影机的外壳，但由于投影机内部存在高电压，可能会对人的身体造成伤害，因此你最好还是请专业维修人员来更换红色偏振片，也可以将投影机送到维修店去更换。

巴可barco galaxy nw-12投影机灯泡| 巴可galaxy nw-12投影机

北京智诚科技以“客户至上、科技创新”为宗旨，联合国际上多家著名的影像系统设备厂商并结合自身优势，广泛地进行着技术合作与交流。公司本着以市场为导向、技术为核心竞争力、人才战略资源的经营理念，面向社会各行业提供了多种大屏幕背投拼接显示技术和解决方案、高性价比的产品和热情周到的服务。由此，公司获得了客户的一致好评和商业伙伴们的极高评价，已发展成为一个以投影显示技术为先锋、同时提供传统影像显示系统服务的、颇具知名度的、大屏幕投影显示系统集成的高新技术工程服务公司。我公司专业承接barco、科视、威创、gqy大屏幕背投显示系统、背投拼接系统的常年维护保养，备有大量灯泡、电源等常用配件；多媒体系统承接工程，语言教室中央控制系统建设、大屏幕背投拼接系统、音视频会议系统，大屏幕背投投影设备的租赁及维修、维护工作，欢迎来电咨询！

北京智诚普华大屏幕背投维护运营部

公司电话：010-51653823      邮箱：sales@zcchina.net

本产品的品牌是巴可barco，型号是GalaxyNW-12，额定功率是2000（W），额定电压是0（V）