

# 西门子触摸屏TP1200上电黑屏无显示维修(当天修复解决)

产品名称	西门子触摸屏TP1200上电黑屏无显示维修(当天修复解决)
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子触摸屏TP1200上电黑屏无显示维修(当天修复解决),

西门子几款触摸屏进不了系统维修

6AV2124-0GC01-0AX0维修, 西门子TP700维修, TP700精智面板 7 寸, 西门子精智面板系列系统无法进入系统, 画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动, 无法系统os更新, 通讯网口不能连上

6AV2124-1GC01-0AX0维修, 西门子KP700维修, KP700精智面板 7 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存 6AV2124-0JC01-0AX0维修, 西门子TP900维修, TP900精智面板 9 寸, 西门子精智面板系列系统无法进入系统, 画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动, 无法系统os更新, 通讯网口不能连上

6AV2124-1JC01-0AX0维修, 西门子KP900维修, KP900精智面板 9 寸, 西门子精智面板系列系统无法进入系统, 画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动, 无法系统os更新, 通讯网口不能连上

6AV2124-0MC01-0AX0维修, 西门子TP1200维修, TP1200精智面板12 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动

6AV2124-1MC01-0AX0维修, 西门子KP1200维修, KP1200精智面板 12 寸西门子精智面板系列系统无法进入系统, 画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动, 无法系统os更新, 通讯网口不能连上

6AV2124-0QC02-0AX0维修, 西门子TP1500维修, TP1500精智面板 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存西门子精智面板系列系统无法进入系统, 画面停留在SIMATIC HMI的画面, 进度条来回闪动, 无法系统os更新, 通讯网口不能连上

6AV2124-1QC02-0AX0维修, 西门子KP1500维修, KP1500精智面板 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控

, 24 MB 用户内存

6AV2124-0UC02-0AX0维修，西门子TP1900维修，西门子精智面板系列系统无法进入系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，进度条来回闪动，无法系统os更新，通讯网口不能连上

西门子精智面板现在遇到的大概有以下几个问题

1，当西门子精智面板出现下面的这个界面，进度条走到右边第四个的情况，这种情况可以判定是机子的主板芯片出问题了，需要芯片更换维修解决。

2，当机子出现下面的这种情况，机子不走进度条，一直就在这个界面卡着，也是触摸屏主板程序芯片电路坏了，这种情况是在西门子改版后才出现的

3，当机子出现下面的这种情况，机子显示####的时候，先检测外围有没有问题，如果外围要是没有问题，可以确定是机子的通讯坏了，通讯又分为三种，A种是完全通讯不上的，B是部分通讯不上的，C是时连时断的，A维修一般一个工作日可以修复，B难度就有点大了，时间就不好确定，C要有充足的时间去试机，才能确定是主板坏，还是通讯口坏了。

4，当机子出现下面的这种情况，机子的进度条一直来回的走，主板芯片更换都是能修好的。或者把机子的反复的通电，总有一次是可以过去的，等机子走完进度条，再更新下系统。