

NiMo16Cr15W镍合金钢板需要耐蚀堆焊

产品名称	NiMo16Cr15W镍合金钢板需要耐蚀堆焊
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

NiMo16Cr15W化学成分NiMo16Cr15W 不锈钢-合结钢-模具钢-轴承钢-齿轮钢-高速钢-碳结钢-碳工钢-合工钢-碳素钢-易切削钢-合金钢-耐热钢（圆钢-钢卷板、中厚板、冷拉圆钢、冷拉型钢、连铸圆坯、冷拔六角钢冷拔方钢热轧方钢、冷拔扁钢热轧扁钢）等等各类产品；适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、jun工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户。

我们将以优质的产品，合理的价格，快速的交货渠道，真诚服务于广大客户。

产品名称 C-276各国标准 GB:NS3304 ASTM:HastelloyC276 UNS:N10276 BS:NC17D

EN:NiMo16Cr15W主要成分 C: 0.020 Si: 0.80 Mn: 1.00 P: 0.040 S: 0.030 Cr:14.50 ~ 16.50

Ni:52.00 ~ 60.00 Mo:15.00 ~ 17.00 Fe:4.00 ~ 7.00机械性能 抗拉强度 b(MPa): 690

条件屈服强度 0.2(MPa): 283

伸长率 5(%): 40应用领域 1.纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器2.FGD

系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽 风扇等3.在酸性气体环境中作业的设备 and 元件4.乙suan和suan性产品的

反应器5.liusuan冷凝器6.亚甲二苯异氰suan盐（MDI）7.不纯磷suan的生产和加工。钢中的内应力。NiM

o16Cr15W防止零件加工后变形及开裂辊子痕迹。NiMo16Cr15W产生原因：异物附着在辊子上引起表面

产生明显的沟痕。NiMo16Cr15W表面刮痕。NiMo16Cr15W产生原因：辊子表面或者异物物质引起的。NiM

o16Cr15W关于五金冲压件出现开裂的原因和预防方法，今天就介绍到这里。NiMo16Cr15W