

威尔信PE500发电机原厂配件珀金斯配件

产品名称	威尔信PE500发电机原厂配件珀金斯配件
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:perkins
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

废气涡轮增压器常见的故障及排除

增压器出现故障，不要匆忙的更换增压器，应该寻找和判断故障原因和部位，并尽可能地加以排除。这样可以避免换上增压器后同样的故障重复出现。

4.1压气机喘振。如果增压器在工作过程中向气缸内输送空气量不足，空气压力将产生极大的波动，在压气机端发出异响，如气喘的响声，这就是喘振。由于喘振，发动机工作不平稳，功率下降，排气冒黑烟。

产生喘振的原因是进气系统堵塞，如空气滤清器滤芯严重阻塞，进气管内油污太多阻塞。增压器的喷嘴环流通道发生变形也会造成喘振。好是每次二级保养更换空气滤芯，车运行十万公里左右，清洗进气通道。

4.2增压器在运转中发出杂音，发出金属的撞击，摩擦声、或者产生振动，是增压器转子和涡壳之间发生了变化，应拆卸转子检修、调整

4.3增压器在运转中出现了强烈的震动。这是由于转子组不平衡，轴承损坏造成的，应更换轴承及进行转子组的动平衡校验。

4.4增压压力下降。该故障的主要原因是进气道堵塞，并进入中冷器的进气道连接软管松脱，破裂造成。

4.5增压器突然停止运行，发动机功率下降。这是增压器轴承损坏，转子组烧死所致。应更换轴承，如损坏严重应更换增压器总成。油封漏油也应及时检修更换。

常用帕金斯Perkins提升泵型号规格

KRP1721、OD17308、OD20468、OD20514、SE597A、SE597G、SE597M、SE597N、T400130、T400181、T400392、T401343、T403485、T412942、T417342、T417414、T417445、T417502、T430907、T431167、T431168、T431174、T431934、ULPK0001、ULPK0002、ULPK0003、ULPK0004、ULPK0006、ULPK0007、ULPK0008、ULPK0009、ULPK0010、ULPK0011、ULPK0012、ULPK0013、ULPK0014、ULPK0015、ULPK0016、ULPK0017、ULPK0018、ULPK0019、ULPK0020、ULPK0021、ULPK0022、ULPK0026、ULPK0028、ULPK0029、ULPK0031、ULPK0032、ULPK0033、ULPK0034、ULPK0036、ULPK0038A、ULPK0039A、ULPK0040、ULPK0041、ULPK0042、U5MK8291、U5MK8292、Y01/00004、Y01/00005、130506140、130506351、130506361、2601834C91、2641A003、2641A004、2641A203、2641A204、440008174、485510011

珀金斯缸垫SE2H等缸盖垫片CH12454,缸盖垫片CV13202,缸盖垫片CV17170,缸盖垫片CV18286,缸盖垫片MP10013,缸盖垫片MP10494,缸盖垫片MP10550,缸盖垫片OE50116,缸盖垫片OE51276,缸盖垫片SE2H,缸盖垫片111147301,缸盖垫片111147391,缸盖垫片111147401,缸盖垫片111147491,缸盖垫片111147501,缸盖垫片111147510,缸盖垫片111147520,缸盖垫片111147560,缸盖垫片111147570,缸盖垫片111147581,缸盖垫片111147600,缸盖垫片111147610,缸盖垫片111147650,缸盖垫片111147660,缸盖垫片111147671,缸盖垫片111147681,缸盖垫片111147721,缸盖垫片111147741

,缸盖垫片?111147751,缸盖垫片111147761,缸盖垫片111147771,缸盖垫片1817562C4,缸盖垫片1819547C1,缸盖垫片1830189C2,缸盖垫片1830327C2,缸盖垫片3681E021,缸盖垫片3681E024,缸盖垫片3681E027,缸盖垫片3681E029,缸盖垫片3681E032,缸盖垫片3681E034,缸盖垫片3681E036,缸盖垫片3681E037,缸盖垫片3681E042,缸盖垫片3681E043,缸盖垫片3681E046,缸盖垫片3681E048,缸盖垫片3681E049,缸盖垫片3681E051,缸盖垫片3681E052,缸盖垫片3681E071,缸盖垫片3681E072,缸盖垫片3681E074,缸盖垫片3681H202,缸盖垫片3681H208,缸盖垫片

我司承诺：因产品质量问题导致配件不可使用或因我司自身原因导致错发、误发配件的，可在收到货后7天内与我司客服人员联系，在不影响二次销售的前提下，我们将为您无条件处理退换货事宜。

原包装破损丢失、配件已装机、有污渍等则不予退换