

12千瓦柴油发电机具体型号

产品名称	12千瓦柴油发电机具体型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

12千瓦柴油发电机具体型号表面辐射噪声可分为燃烧噪声和机械噪声。其中，气动噪声是主要噪声源。大泽动力的每台柴油发电机组都配备了静音罩，以限度地降低柴油发电机组的噪音。。我们的自主企业发生了很大的变化。从以前购买成熟的静音柴油发电机到现在的自主静音发电机技术，这些变化让我们看到了自主厂商的努力。同时，我们也对独立厂商的技术充满期待。它可以为我们提供更多的保护。

12千瓦柴油发电机具体型号

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m : 68-76

额定转速 : 3000r pm

长宽高 (mm) 1180*650*774

净重(kg) : 295/325

12千瓦柴油发电机具体型号在启动电机驱动时，能听到间歇性的阵阵声，排气管有柴油味，冒白烟或少量黑烟，这就是柴油机的故障。表示柴油已进入气缸。里面。如果此时仍不能启动或启动困难，可能是

：1、联轴器传动盘与传动法兰之间的固定螺栓松动，造成供油时间来不及；

2、低压油路回油阀弹簧太软或损坏，造成供油压力过低。

喷油泵出油阀或柱塞副密封不严，导致喷油量过小；

3、喷油器针阀磨损或调压弹簧损坏，导致柴油喷雾质量变差。柴油中含有水，这使得柴油难以燃烧。

空气过滤器堵塞，导致进气不足；4、排气制动阀未打开，造成排气受阻，废气无法排出；5、由于气门间隙调整不当或烧蚀、活塞环和缸套磨损、喷油器与座孔固定松动、缸盖螺栓松动等原因造成气缸不密封。