

Volvo沃尔沃柴油机机油滤清器优势供应

产品名称	Volvo沃尔沃柴油机机油滤清器优势供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃尔沃
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

浮动轴承的磨损

浮动轴承磨损是造成增压器漏油常见的故障之一。发生此类故障后，轴承与轴之间间隙过大，油膜失稳，承载能力下降，转子轴系振动加剧，破坏了动平衡。过大的旋转半径使两端密封破坏，严重时可能使整台增压器毁坏。出现这种故障主要有以下原因：

2.1 未按说明书使用增压机油

发动机增压后其热负荷和机械负荷大幅度增加，工作状态的温度非常高，从而使机油的温度升高，粘度下降，承载能力下降。而增压器的转速高于发动机的转速近20倍，因此增压器轴承处的温度远远高于发动机曲轴处的温度。这就要求机油具有较高的粘度，能承受高速转子的负荷和较高的温度，还要具有较好的分散性、抗氧化性和耐磨性，而普通机油是很难达到这一使用要求的。

增压机油是在普通机油的基础上，加入了多种添加剂复合而成的一种多级油。具有优良的分散性、抗氧化性、抗腐蚀及耐磨性能，因此必须按说明书的指示正确使用增压机油。

2.2 机油清洁度太差

如前所述，机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损，在维修中经常发现发动机油底壳中机油变黑、变稀，甚至成黑泥状，这样的机油如继续使用毫无疑问会使轴承在短时间内因磨损报废。

2.3 缺油干磨

增压器的机油是来自发动机机油泵的，若机油泵工作不正常，造成供油不足或油压过低，以及进油管路变形、阻塞，出现裂纹等现象导致机油供应量不足，均能使增压器轴承和轴因润滑不良而损坏。在维修中经常发现有的轴承及轴有明显的干摩擦痕迹，严重时甚至会见到烧成蓝色的现象。所以应经常检查进油管路，出现问题及时排除。

增压器机油进口压力应大于0.2 MPa 才能保证机油的供油量及轴承等旋转件的正常润滑。此外在检查增压器转子时，若轴向间隙过大，则表明止推轴承磨损过大。若径向间隙过大，则说明浮动轴承磨损过大。

机油滤芯21707132可用于沃尔沃机型为：

TAD1352VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1363VE, TAD1372VE, TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE, TAD1350VE, TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP, TAD1630V, TWD1630V, TD164KAE, TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE, TWD1240VE, TAD1241VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE, TID162AG, TID162AGP, TID162AP, TID162APB, TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5, TD610M, TD630ME, TWD630ME, TD730ME, TWD730ME, TWD731ME, TD610G, TWD610G, TD710G, TWD710G, TAD730G, TWD740GE, TAD740GE, TAD741GE, TWD610P, TWD610PB, TWD710P, TWD710PB, TAD730, TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE, TAD1630P, TWD1630P, TWD1630PP, TAD1630PB等。

飞轮壳 22211004 / 22569860

曲轴后油封 85108352

正时齿板 22438707

空转齿轮 21509046

凸轮轴瓦 21006109

机油油位传感器 22807993

油底壳垫片 20734156

机油泵 21708142

量油尺 21839741

机滤 21707133/ 21632664

滤油器旁通 21707132/ 21632667

垫片 21497512

垫片 471648

放油泵 3827475

柴滤 20976003

油水分离器 20998367

柴油泵 22677520

柴油泵 20997341

油水分离器 3838852

喷油器 3801263

平面垫圈 3979639

增压器垫 20784537

进气管垫 3979639

涡轮增压器 3801406

空滤 21386706

风扇 3828963/ 3828964

充电机 21429783 / 22117421

预热继电器 873962

进气门 20739057

进气门座圈 20709467

排气门 20513285

排气门座圈 20527407

机油滤清器： 3831236

柴油滤清器： 21492771

油水分离器： 20998367

油水分离器： 21408351

机油滤清器：21707132

机油滤清器：21707133

机油滤清器：21707134

柴油滤清器：20976003

空气滤清器：21702911

燃油泵：21518471

燃油泵：21511350

燃油泵：21067551

节温器：3839110

油管：20787006

空滤：21702999

柴油滤芯：3817517

空气滤清器：21398815

缸套组件：877337

风扇皮带：3830067

喷油器：3832980

机油滤清器壳总成：8170274

O型圈组件：276948

空气滤清器 21702999

柴油滤清器 3817517

空气滤清器 21398815

发动机皮带 968933

燃油泵皮带 976490

海水泵叶轮 21951356

连杆瓦 3885323

曲轴主轴瓦组件 3586871

止推片 3586877

活塞套件 22915954

机油滤清器 22030852

机油滤清器22030848

油水分离器861014

空气滤清器总成 3595019

空气滤芯 21702999

滤清器盖 3817477

管道 3584004

软管卡箍 982694

法兰螺钉 984735

固定夹 22428297

延长夹 22428286