

ABB变频器ACS180系列维修报故障代码7121

产品名称	ABB变频器ACS180系列维修报故障代码7121
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器ACS100系列维修报故障代码7121

造成ABB变频器报故障代码7121的原因较多，主要如下：

- 1、传感器插脚松脱或接触不良。解决方法：调整插脚位置维修传感器。
- 2、传感器损坏，阻值不对。解决方法：更换传感器。
- 3、控制电路板故障，无法接收及发出控制信号。

那么怎么解决呢？解决方法：更换控制电路板。

- 1，变频器内部不稳定的可能性大，也有可能是外部干扰。
- 2，10STALLFUNCTION可关闭故障
- 3，11STALLFREQHI降低堵转频率
- 4，12STALLTIME提高堵转时间

上海仰光电子维修abb变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。

上海仰光电子为您提供工控屏维修（液晶显示屏维修，工业显示器维修，触摸屏维修，工控电脑维修，工业主机维修，工业服务器维修，专用服务器维修，人机界面维修）；主轴维修（精雕机主轴维修，CNC加工中心主轴维修，数控机床主轴维修，钻机主轴维修，气主轴维修，电主轴维修，高速主轴维修，100%修复）；数控系统维修（宝元数控系统维修，发那科数控系统维修，三菱数控系统维修，德玛吉数控系统维修，大森数控系统维修，西门子数控系统维修，菲迪亚数控系统维修，华中数控系统维修等），注塑机显示屏维修，液晶屏销售，触摸屏销售，不限型号，不详故障，更多了解请咨询上海施承工控维修中心期待您的咨询与合作！！