

# ACH580ABB变频器故障报警2212维修

产品名称	ACH580ABB变频器故障报警2212维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### ABB变频器ACH580故障报警2212

这个应该是一个警告信息，不是故障。

意思是达到了电流限幅值，可以试着调高20.03电流限幅值，或在30.23中取消这个报警功能。

上海施承拥有abb全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时在线