

# 四川成都食品行业ABB变频器大功率ACS880系列变频器故障A79C维修，免费检测故障

产品名称	四川成都食品行业ABB变频器大功率ACS880系列变频器故障A79C维修，免费检测故障
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

制动斩波器 IGBT 温度超过内部警告限值

解决方案：让斩波器冷却下来。检查环境温度过高。

检查冷却风机故障。检查气流障碍物。

检查柜体的尺寸和冷却。

检查电阻器过载保护功能设置 ( 参数43.06...43.10)。

检查制动循环符合允许的限值。检查传动供电直流电压没有过高。

上海仰光电子科技有限公司专业从事各zhiming品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造,机器人维修保养,以及各种板卡,芯片级维修维护的科技型企业。公司具备电子电路设计、开发维修及控制柜软件编程设计数控系统维修、维护、升级改造的能力,且擅长对各种复杂电路板的芯片级修复工作。