

工业集尘器11KW大风量除尘防爆滤筒过滤配套设备用木工打磨吸尘机

产品名称	工业集尘器11KW大风量除尘防爆滤筒过滤配套设备用木工打磨吸尘机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:工业集尘器 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

大风量工业集尘器注意：

塑料粉尘工业集尘器使用说明：1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵袭之处2. 环境温度:40℃一下3. 相对湿度:80%一下4.

空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃6.

通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用7.

置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点8. 避免振动:请安装于无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏

包装机调料粉尘收集吸尘器保养及注意事项：为了使吸尘器达到三年以上的寿命，请人家注意事项：1：客户在吸尘时必须使用垃圾过滤袋（减少灰尘对马达的危害）；2：全风所有吸尘器为不锈钢桶面美观大方（禁止化学性液体，酸性清洁剂原液等对不锈钢造成危害的液体进入）；3：垃圾过滤袋的维护：垃圾过滤袋达到一定灰尘时请把次袋取出，用吸尘器吸干净即可；4.检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上；5.吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理.检查浮波有无破损；6.使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击动性；7.清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂；8.不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在4小时以内,否则会影响机器寿命！

铸件打磨集尘机在抛光、切割、打磨、粉碎、焚烧（燃烧）、等工业生产过程中，产生碎屑、烟雾、或者粉尘等微细颗粒物，通过除尘设备把这些微细颗粒物从气体中分离出来的过程为工业除尘的过程。除尘设备包括：吸尘罩、除尘管道、除尘器、风机等部分组成。吸尘罩：吸尘罩的形状与大小根据产尘点的大小和所需要的风速来决定，通常，吸尘罩需要尽量靠近产尘点，吸尘罩的断面风速要足以克服颗粒物的重力和周围环境的风速。

另外，吸尘罩的设计需要尊随两个原则，要把产尘点周围的粉尘浓度降到不足以影响工人健康的浓度，第二、不妨碍工人的日常操作。第三、不引起安全事故（主要是对风速和断面大小的控制，当风速和断面大小足够的大时，可以把其周围的轻质物体吸尽吸风管道）。

车间打磨除尘设备

广泛用于化工粉尘收集、车间环境清洁、焊接废气吸收、磨床粉末吸取切割作业、混合作业、石材雕刻作业、机板加工作业、过滤器采用垂直安装方式，反吹效果相比其他安装方式更为有效，铸件切削作业、研磨作业、钻孔作业、金属加工作业、封袋作业、空气输送投入口、粉碎作业、搅拌作业、裁断作业、粉体投入作业、滤筒竖装结构，清灰*效果好，保持低压损状态，机械加工、数控车床、冲床、电火花加工、螺母成型机、镗丝机、压延机、切削机床、镜片研磨机、工业集尘脉冲集尘器采用不同的基材制作的滤芯所应对的过滤方案也不一样，焊接加工产生的烟雾废气等各种工业车间空气净化均可适用。