

西门子屏幕TP1200开机不能进入系统操作界面（当天搞好）

产品名称	西门子屏幕TP1200开机不能进入系统操作界面（当天搞好）
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子屏幕TP1200开机不能进入系统操作界面（当天搞好），TP1200画面停留不动，进口屏TP1200无法进入系统，802D开机不进系统画面，西门子触摸屏主板程序解密，TP1500操作面板中文设置，西门子触摸屏卡在开机画面，触摸屏进不了主界面，TP1200进不去系统画面，触摸屏DP不在线连接，TP1200程序如何备份，西门子触摸屏用U盘保存数据，西门子触摸屏左边向右边移动不进系统，西门子MP377一直白屏，触屏按钮位置漂移，西门子MP277开机闪屏故障，西门子TP1200来回走，等段时间就自动黑屏了，TP900 面板进不了系统，停留在SIMATIC，黑屏死机，不认网卡，网卡不通信，TP1200触摸屏启动无响应，KTP900死机进不去系统，触摸屏卡在开机画面

西门子触摸屏校准维修

西门子触摸屏维修故障介绍

1) 西门子触摸屏维修检查触摸屏的连线是否接对，其中一个连接主机键盘口的连线（从键盘口取5伏触摸屏工作电压）有没有连接，请检查连线。

2) 观察触摸屏控制盒灯的情况，如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。

3) 如果确认不是以上情况，请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动，或更换更新更高版本的驱动。

4) 主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3，与COM2的IRQ冲突，此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
可能是西门子触摸屏维修和触摸屏控制盒不兼容，请更换主机或主机板。

5) 如果触摸屏在使用了较长一段时间（3-4年）发现触摸屏有些区域不能触摸，则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。

故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将西门子触摸屏维修四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。