

FR-F740-22K-CHT1 ,三菱变频器维修FR-A840-00770-2-60通电不显示

产品名称	FR-F740-22K-CHT1 ,三菱变频器维修FR-A840-00770-2-60通电不显示
公司名称	天宁区青龙节点自动化设备维修部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青龙街道青洋北路99号美吉特科技五金城2幢207、225号
联系电话	18068791158

产品详情

伺服驱动及变频器维修故障

过电压或欠电压、电源与驱动板过电流、接地短路、负载后显示过载或过电流、上电无显示、参数破坏、伺服单元EEPROM数据异常、伺服电机与伺服单元的容量不配套、过热、再生异常、再生电阻断线、再生晶体管故障、再生过载、主电路配线错误、主电路DC电压下降、超速、过载、编码器警报、编码器过热、速度指令A/D异常、扭转指令A/D异常、旋转圈数上限值设定异常、juedui值编码器的多旋转量清除或者设定不正、编码器通信异常、位置偏移过大、电源线输出缺相