

沟盖板单价 荔湾沟盖板 佛山广佛达建材

产品名称	沟盖板单价 荔湾沟盖板 佛山广佛达建材
公司名称	佛山广佛达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇三花公路交大南路东南侧之一
联系电话	13621469063 13621469063

产品详情

电缆沟内淤积脏物、垃圾、杂物，成为卫生死角。电缆沟内常见有建筑垃圾、设备检修时遗弃的废旧物品、抹布、包装袋、纸屑、烟头等。

电缆沟内积水、积油。个别人为图省事，向电缆沟内倾倒废弃的酸、碱溶液以及其他有害化学物品等，致使电缆保护层腐蚀、绝缘强度下降。

电缆沟壁崩塌，或电缆沟内的金属支架因松动、锈蚀而垮塌，使电缆堆积在沟底，造成电缆沟淤积、排水不畅，电缆散热不良。

电缆沟一般采用混凝土或砖砌结构，其顶部用盖板覆盖。盖板面可以和地面齐平，便于开启，荔湾沟盖板，也有的稍低于地面而在盖板上粉刷一层水泥，以防止盖板与地面高低不平和雨水进入电缆沟。

根据所敷设电缆的数量不同，沟盖板单价，可以将电缆单层搁置在电缆沟底，沟盖板尺寸，也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上，大部分使用后一种形式。分层搁置的电缆留有纵向及横向间距。

电缆支架可根据敷设电缆的数量装在电缆沟的单侧或两侧。两侧支架之间或支架与电缆沟侧壁（单侧支

架)之间留有一定宽度的通道。有的电缆沟内,为了防火还填有黄砂。

电缆沟设计布置不规范,各种电缆混杂在一起,电力电缆与控制电缆之间没有设置防火隔板。

某些电缆运行中在导体周围产生的交变磁场会使金属因涡流而发热,导致电缆运行温度,再加上通风散热不良,沟盖板型号,极易发生局部绝缘老化,影响电缆的安全运行。

当电缆沟中的电缆有中间接头,且接头处的绝缘不好时,遇雨水会发生放电,引发该电缆绝缘的进一步恶化,并威胁到周围邻近电缆的绝缘。

沟盖板单价-荔湾沟盖板-佛山广佛达建材(查看)由佛山广佛达建材有限公司提供。佛山广佛达建材有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东佛山的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。广佛达建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!