

高压清洗机厂家 高压清洗机 无锡艾热新能源

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高压清洗机厂家 高压清洗机 无锡艾热新能源 |
| 公司名称 | 艾热(无锡)新能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市惠山区金惠路595号 |
| 联系电话 | 13328109567 13328109567 |

产品详情

高压清洗机操作前的准备：1、操作事项：a、被清洗的零件要整齐地放在运输带上，高压清洗机报价，不许压在滚轮上;b、在运输带上，被清洗的零件不能堆得过多，以免影响清洗效果。c、工作后，被清洗的零件不能停放在运输带上，按停止按钮，使全机停止运行。d、清洗液应定期添加水和一定比例的金属清洗剂以补充消耗，使液面保持在一定高度，高压清洗机，如果清洗效果达不到规定的工艺要求时，应全部更换清洗液。

高压清洗机不能自吸水的原因：1、高压清洗机吸进空气而导致无法吸进水。把进水口要捆扎紧，确保高压清洗机工作时不吸进空气。2、吸水高度大于高压清洗机的自吸能力。特别直接从池塘、水渠等地方吸水容易出现此显现。吸水处水位过低，远远的大于高压清洗机的自吸水能力。3、进水管过长或过于弯曲致使进水阻力增大。确保进水管的长度及弯曲度在高压清洗机的承受范围之内。

高压清洗机的使用指导：1、整机检查 1.1.新设备或放置较长时间不用，使用前应检查各部分主要零部件是否存在锈蚀，如有，要用砂纸打磨处理，严重锈蚀的零件应及时更换；紧固螺栓是否有松动迹象，如有，请及时使用工具加固。1.2检查泵的油窗孔，润滑油是否充足，不足时请添加15W-40汽机油至油窗孔中间液位，高压清洗机厂家，如发现润滑油浑浊，请及时更换润滑油。1.3各种密封件如有老化现象，请及时更换。

高压清洗机厂家-高压清洗机-无锡艾热新能源由艾热(无锡)新能源科技有限公司提供。艾热(无锡)新能源科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。艾热——您xinlai的朋友，公司地址：无锡市惠山区金惠路595号，联系人：周总。