

立铣、升降台铣床LX-1868

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 立铣、升降台铣床LX-1868 |
| 公司名称 | 滕州市顺环机床厂 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 类型:端面铣床 品牌:顺环 型号:LX-1868 |
| 公司地址 | 滕州市馍馍庄街后巷17号 |
| 联系电话 | 0632-5581800 13963255370 |

产品详情

类型：升降台铣床

品牌：顺环

型号：lx1868

重量：5000 (kg)

主电机功率：7.5 (kw)

主轴转速范围：95-55

工作台尺寸：1800x680 (mm)

主轴锥孔锥度：7；24iso50

t型槽数目：4

控制形式：人工

布局形式：卧式

作用对象：五金

作用对象材质：金属

适用范围：通用

适用行业：通用

产品类型：全新

是否库存：是

售后服务：1年

通用：金属。五金

铣床 (milling machine) 系指主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动，工件(和)铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽，也可以加工各种曲面、齿轮等。端面铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外，还能加工比较复

杂的型面，效率较刨床高，在机械制造和修理部门得到广泛应用。

刨最佳性价比机床

地 址：中国山东滕州市滕州市馍馍庄后巷17号 邮 编：277500

公司主页：<http://www.tzshunhuan.com>

重要的安全说明

使用机床前,请仔细阅读全部安全使用说明书内容和警告字句。

为防止触电事故的发生,避免给人体带来伤害,在使用电动工具、机床和设备时,应加强基本的安全防护;要保持机床周围环境的整洁,混乱的环境只会带来不安全的危险;

切勿将机床安置在易受雨淋或潮湿的地带,机床周围不允许存放易燃液体(如汽油等);

孩子们应都远离工作场地;为保护人身安全,机床的所有设备应该有安全接地装置;

操作者应经常保持清醒的头脑,疲倦时不要进行操作;

凡酗酒和使用麻醉剂者,易影响对事物的判断能力,所以有以上述情况的不准进行操作;

切勿穿着宽大衣服、领带或佩带贵重首饰,以免被正在运转的零件带走而给您带来危险;

操作者应戴上工作帽,务必把长发罩住;

10.要戴上防护眼镜防止铁屑飞入眼睛;

11.工作期间,操作者要保持正确的姿态、人体应保持平衡状态;

本产品的类型是升降台铣床，品牌是顺环，型号是lx-1868，重量是5000（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是95--550（rpm），工作台尺寸是1800x700（mm），主轴锥孔锥度是7;24iso50，t型槽数目是4，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是1年，是否提供加工定制是是