

四川成都食品行业ABB变频器大功率ACS880系列变频器故障A79C/免费检测故障

产品名称	四川成都食品行业ABB变频器大功率ACS880系列变频器故障A79C/免费检测故障
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

制动斩波器 IGBT 温度超过内部警告限值

解决方案：让斩波器冷却下来。检查环境温度过高。

检查冷却风机故障。检查气流障碍物。

检查柜体的尺寸和冷却。

检查电阻器过载保护功能设置 (参数43.06...43.10)。

检查制动循环符合允许的限值。检查传动供电直流电压没有过高。