

平顶山发电机出租 中压发电车出租 柴油发电机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 平顶山发电机出租 中压发电车出租 柴油发电机 |
| 公司名称 | 山东博杜安电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 潍柴:WP13 440P:静音箱 潍坊:13升 |
| 公司地址 | 山东聊城 |
| 联系电话 | 13261159999 13261159999 |

产品详情

国产巨细型发电机组租借，发电车租借，租借进口发电机组，柴油发电机，低噪音，节能，环保，普通型,静音型,移动.型,车载型均有。发电机供油系统不畅原因及解决方法：

一、供油不畅的原因

- 1、油箱里的油不够，可能是因为忘记加油或者油泵出现故障。
- 2、油路中的油罐被阻塞，可能是由于沉淀物或者杂质的堆积。
- 3、油泵出现故障，无法提供足够的燃油供给。

二、供油不畅的解决方法

- 1、检查油箱内的油量，如果不够则及时加油，并确保油箱内油泵正常工作。
- 2、检查有关是够被阻塞，如有被阻塞应清理沉淀物或者更换新的油管。
- 3、检查油泵是否正常工作，如有故障应及时修理或更换。

以上处理方法可以帮助解决柴油发电机供应系统不畅的问题，确保发电机正常供油，提高其工作效率。