

西门子6SL3224-0BE33-7AA0送电炸电源板炸电容维修

产品名称	西门子6SL3224-0BE33-7AA0送电炸电源板炸电容维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6SL3224-0BE33-7AA0送电炸电源板炸电容维修 上海一擎电气设备有限公司，目前是全国，维修快，保证质量，用时短的一家西门子电气维修公司，有全国的二十年技术维修经验工程师，测试平台，公司配件，各种故障快速修复，快速解决，欢迎送机现场维修，如有特殊情况可上门服务，随时可以联系二十年技术工程师《李工》期待你的联系

上海6SL3225-0BE33-0AA0过电流维修模块炸

广州6SL3225-0BE32-2AA0过电流维修模块炸

江苏6SL3225-0BE31-1AA1过电流维修模块炸

湖北6SL3225-0BE27-5AA1过电流维修模块炸

南京6SL3225-0BE35-5UA0电容炸板子烧黑维修

四川6SL3225-0BE25-5AA1

山东6SL3225-0BE34-5UA0过电流炸机维修

郑州6SL3330-7TE35-0AA0维修运行无力维修

天津6SL3225-0BE32-2UA0炸机维修过电流

安徽6SL3225-0BE37-5UA0电容炸板子烧黑维修

西门子6SL3225-0BE32-2AA0过电流维修模块炸

本公司维修销售西门子数控配件，包含西门子显示屏，操作面板，手轮，伺服电源，伺服驱动，轴卡，包含611系列，S120系列，主板NCU,PCU50,主板CCU1,CCU3,西门子电机，变频器，直流调速器等维修，公司另外可以提供现场服务，840D,810D,802D,802DSL 等系统！

（当天修好）西门子PM240变频器报F7807短路/接地处理；电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“电机侧的短路”。接地测试只可在静态电机上进行。

与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。处理：-

检查在变频器电机侧的端子上是否有相间短路。- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。- 检查有无接地。
- 检查电机电缆的连接。西门子变频器输入缺相，使整流桥负担加重而损坏。1.2.3 更换

（1）找到引起整流桥损坏的根本原因，并消除，防止换上新整流桥又发生损坏。深圳变频器维修

（2）更换新整流桥，对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气安全间距，用螺钉联接的要拧紧，防止接触电阻大而发热。与散热器有传导导热的，要求涂好硅脂降低热阻。

（3）对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。1.3 滤波电解电容器损坏
1.3.1 判断 出现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开，流出了电解液、保险阀开启或被压出，小型电容器顶部分瓣开裂，接线柱严重锈蚀，盖板变形、脱落，说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路，容量明显减小，漏电严重（用万用表测终稳定后的阻值较小）