

数控车床上ABB变频器ACS800故障报警0001/专业测试平台检测维修

产品名称	数控车床上ABB变频器ACS800故障报警0001/专业测试平台检测维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器一般故障显示代码有0001-0010等10个代码，从0001-0010分别代表着过流、过压、跳闸、电压低、低于参数限值、低于参数限值、电机温度较高、操作盘停止通讯。1.故障代码0001也就意味着过流,简单来讲的话就是输出电流过大，出现跳闸的现象。想要解决的话可以检查负输出端温度,如果超标超温需要采取措施。2、故障代码0002意味着过压,简单来讲的话就是直流电压过高，想要解决这个问题就要检查输入电源的稳定性。3、故障代码0003意味着跳闸，主要原因是温度导致的跳闸，想要解决一定要检查冷风机和电机功率，看一下是否有过载现象。4、故障代码0004意味着短路现象,短路现象一定要检查电路的运行情况，及时的解决。5、故障代码0006意味着电压低,需要检查欠压操控器，然后就是查看电源和熔断器是否存在故障。6、故障代码0007意味着设置低于参数值，一般只AI1的参数值低于3021,会触发这类情况。解决方法查看接线是否正确。7、故障代码0008与故障代码0007同理，但是是AI2低于参数值3022,解决方法查看接线是否连接正确。8、故障代码0009为电机温度较高,出现过载、电机功率小的时候会出现这类问题。9、故障代码0010主要为操作盘停止通讯，需要检查操作盘的链接和参数。mianjian测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测故障不收费。