



特定尺寸和安全要求。如软性塑胶袋的膜平均厚度、安全孔的要求等。

检验和抽样方法。包括抽样型号或规格、品种，检验依据，判定规则等。

机械性能检验：拉伸试验、撕裂试验、冲击试验、穿刺试验、热封性能试验、尺寸、厚度偏差）和物理