

# 贝加莱伺服驱动器船舶设备故障报警38001：深入分析和维护原因

产品名称	贝加莱伺服驱动器船舶设备故障报警38001：深入分析和维护原因
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

船舶设备贝加莱伺服驱动器故障报警38001：原因深度剖析与维修

贝加莱伺服驱动器报警故障的原因分析与维修步骤如下：

1. 若LED显示屏未出现，请检查贝加莱伺服驱动器，并尝试上电。在前控制出现之前，驱动器上可能会出现警报，因为故障原因可能涉及驱动器本身，以及电机和电缆之间的连接。有时，电机或电缆可能从驱动器中脱落。
2. 电机或电缆的维修和检查应立即进行。
3. 轴上的束缚或摩擦（需与负载问题对照检查）较为罕见，但有时可能与电机或驱动器有关。此外，也需检查润滑油，以排除其问题。
4. 插头应弄干，并按照伺服检查程序重新检查电缆。
5. gridshift轴可能在缓冲垫上触底。此时，需移开手轮查看负载表，然后手轮返回。如负载上升，则问题可能与负载计有关。同时，需检查用于前后移动电机电缆的电缆轨道是否损坏。此外，可尝试移动轴并观察休息时间，以确定问题是否与电机或轴上电气盒中的冷

却剂有关。

温馨提示：请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免越修越坏，造成不必要的经济损失！早一天联系，少一天损失！