

30L立式砂磨机,涂料砂磨机。

产品名称	30L立式砂磨机,涂料砂磨机。
公司名称	莱州泽霖化工机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SK 适用物料:油漆涂料
公司地址	莱州市沙河镇西孙哥庄村西500米
联系电话	0535-2358506 13589787699

产品详情

砂磨机概述:

砂磨机又称珠磨机，该机主要用于化工液体产品的湿式研磨，根据使用性能大体可分为立式砂磨机，卧式砂磨机、篮式砂磨机、棒式砂磨机等。主要由机体、磨筒、分散器、底阀、电机和送料泵组成，进料的快慢由阀门控制。该设备的研磨介质一般分为玻璃珠、氧化锆玻璃珠、氧化锆珠等。输料泵一般采用齿轮泵，隔膜泵以及其他厚浆输料泵。

砂磨机用途:

砂磨机是一种广泛应用于油漆涂料、化妆品、食品、日化、染料、油墨、药品、磁记录材料、铁氧体、感光胶片等工业领域的高效研磨分散设备。砂磨机与球磨机、辊磨机、胶体磨等研磨设备相比较，具有生产效率高、连续性强、成本低、产品细度高等优点。工艺条件差异很大，对细度要求可以适量加减研磨介质进行调整。

砂磨机的使用与维护:

- 1、试车 1、做好试车前的准备工作。
- 2、检查各部件安装是否牢固。
- 3、各机的旋转方向应按箭头所指方向运转（应点动试方向）。
- 4、检查冷却水是否通畅。
- 5、三角带调正适宜再起动力，工作50小时后，再调正一次。
- 6、从筒体顶部加入研磨介质。
- 7、先起动力进料泵，输入物料待顶筛上出料后，方可起动力主机。
- 8、较长时间停车后，再起动力时，往往由于物料中的固体颗粒和研磨介质沉降而“卡”紧分散器,尤其是粘稠性物料在较低温度

时，“刹车”现象尤为严重。此时，点动电机不能启动时，应用手在主轴皮带轮“盘车”辅之，以输入少量对物料有溶解能

力的溶剂，使物料溶稀松动后再启动。总之，不能强行启动，以免损坏电器和机体。

9、停车时间较长，应清理筛网所干结的物料。 10、清洗分散器，只能轻微地、间歇性地转动，因为分散器和研磨介质在清洗液中快速运转极易磨损破碎。

11、使用新研磨介质时应进行过筛，以清除杂质破片等异物。 二、故障

1、送料泵不起动或工作中自停：a：电源是否接通；

b：保险丝是否熔断。 2、主机不能启动或工作中自停：a：保险丝是否熔断；

b：送料泵是否送料；

c：三角带是否太松；

d：分散器是否被卡住。

3、电机负荷过大：a：物料粘度是否过高；

b：研磨介质是否装量过多；

c：电器线路是否正常。 4、进料泵不进料：a：管道是否漏气；

b：进料管是否堵塞；

c：进料泵是否已严重磨损；

d：物料粘度是否过高。

5、生产效率下降：a：研磨介质是否太少；

b：分散器是否已过度磨损；

c：研磨介质是否大量破碎。

规格型号	sk10	sk20	sk30	sk40	sk80	sk120
筒体容积l	10	20	30	40	80	120
主电机功率kw	3、4	7.5、11	11、15	15、18.5	22、30	30
泵电机功率kw	1.5、2.2	1.5、2.2	1.5、2.2	1.5、2.2	1.5、2.2	1.5、2.2
分散轴转速r/min	1320	1320	1200	1070	830	700
送料能力l/min	2-16	2-16	2-16	3-24	3-24	3-24
冷却水耗量t/h	=1	=1	=1	=1.5	=1.5	=1.5
物料粘度pa.s	2	2	2	2	2	2
重量	500	780	850	1300	2000	3000

本产品的品牌是泽霖，型号是SK，适用物料是油漆涂料，应用领域是化工，主电机功率是11（kW），送料能力是90（L/min），生产能力是400（kg/h），重量是1500（kg），结构形式是立式，类型是立式砂磨机，是否提供加工定制是是