

红外线烤漆灯 汽车烤漆灯 短波红外线烤漆灯 汽保设备

产品名称	红外线烤漆灯 汽车烤漆灯 短波红外线烤漆灯 汽保设备
公司名称	中山市格普机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格普 型号:GP-L2
公司地址	中山市三乡镇前陇祥兴街3号
联系电话	0760-85882350 13823999817

产品详情

一、更换发射管、设备维护和注意事项

1、更换发射管

1	切断电源。
2	取出发射管前面的保护网。
3	拧开位于反射板左右两侧的螺丝，移开反射板。
4	取出发射管。 注意：取出时，必须留意电线的位置，以便装回原位。
5	使用钳子把发射管与发射管座的连接器分开。
6	把新的发射管装在发射管座上。 注意：安装时，必须使用柔软的布料或者纸巾垫在手上，以免弄脏 发射管。
7	在原位把发射管的电线与发射管作连接。
8	装上反射板。 注意：使用软布或棉花沾上酒精清洗反射板和发射管。
9	装上保护网。

2、设备维护和注意事项

1	发射管与修补面的距离必须大于或等于400mm。
2	不能撞击设备。
3	不能把硬物插入发射器。
4	移动设备时，必须保证平稳，防止翻倒。
5	移动设备时，不能拉扯电源线。
6	使用时，必须接好地线，确保人身安全。
7	如需在烤房内使用，开机前必须净化房内空气。
8	开机时必须离开喷漆地点至少四米。

三、修补面的缺陷，原因以及处理方法

缺陷	原因	处理方法
溶济小孔	1.发射管与修补面距离太近	1.适当拉开距离
	2.预热时间不足	2.增加预热时间
	3.油漆含有快性稀释剂	3.使用标准或慢兴稀释剂
漆面模糊	1.发射管与修补面距离太远	1.适当拉近距离
	2.烘烤时间不足	2.增加烘烤时间
	3.漆层太厚	3.减少漆层厚度
污点杂烩	1.烘烤时间过长	1.缩短烘烤时间
	2.距离太近	2.适当拉开距离
边缘模糊	修补面太大	1.修补面分成两块烘烤
		2.第一次使用预热照射，第二次不需要预热
烘烤不均匀	发射管与修补面不等高	调整发射管与修补面的高度

本产品的加工定制是是，品牌是格普，型号是GP-L2，产品别名是汽车烤漆灯，适用范围是汽车维修烤漆灯，用途是汽车烤漆