

# 惠普CB541A硒鼓上门加粉服务 150元

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 惠普CB541A硒鼓上门加粉服务 150元              |
| 公司名称 | 天津市汇好科贸有限公司                        |
| 价格   | 140.00/套                           |
| 规格参数 | 品牌:惠普<br>型号:CB541A<br>类型:硒鼓        |
| 公司地址 | 天津市南开区白堤路246号物理科研大楼702-1室<br>(科技园) |
| 联系电话 | 13001310003 13802127873            |

## 产品详情

|        |                  |      |         |
|--------|------------------|------|---------|
| 品牌     | 惠普               | 型号   | CB541A  |
| 类型     | 硒鼓               | 适用设备 | 彩色激光打印机 |
| 适用品牌型号 | HP CP1215 CP1515 | 颜色   | 蓝       |
| 工艺     | 加粉               |      |         |

一个原装打印机硒鼓用完后，经过本公司清洁处理后，在加上墨粉，还可以再次使用，效果良好，原装硒鼓若处理的好，至少可以重复使用十几次，可以有效降低打印成本，本公司可为您服务，可上门服务。

打印机硒鼓加粉效果好,印量足(一次加粉可打印2000页/a4,5%覆盖率),可以上门服务(50公里以内,50公里以外加路费)

### 碳粉盒使用常识和注意事项：

- 1环境要求：碳粉盒的安装使用环境，一般温度要求是10到30摄氏度，相对湿度20-80%，温度过高或过低会与上述温湿度不符合，请将机器与粉盒共同放于要求的温湿度范围内最少2个小时在进行打印，否则会产
- 2介质要求：注意选择正确的打印介质，破损有钉过厚过硬的纸不能使用，用这类纸会损坏感光鼓导致出现产生底灰。
- 3有些碳粉盒带有芯片或者保险管，当机器提示“ toner empty ”等信息的时候表示芯片或保险管信息及碳粉即将耗尽，此时就要更换碳粉盒了。
- 4感光鼓是在铝基上涂一层有机光导体，是粉盒的中心部件，最好不要用手直接触摸以免刮伤及暴露在阳光寿命和打印质量。

- 5当我们使用特殊介质时，请使用手动送纸功能，并且采用最近的出纸道，这样能缩短走纸路径，避免皱褶
- 6在碳粉盒刚开始打印的时候有些粉盒会产生影像模糊或色浅的现象，这可能是机器粉盒纸张中某种介质受  
续打印几张稿件就可以消除。
- 7当粉盒快用完的时候会出现碳粉少既“toner empty”或者打印色浅的现象，拿出粉盒左右摇晃或者轻拍粉
- 8安装和取出硒鼓时，请先将打印机断电。
- 9新硒鼓装入打印机前，请先轻摇几下，使碳粉松散和均匀，以获得更好打印效果。
- 10为避免影响正常办公，请随时保持一只新硒鼓备用。

为服务滨海新区客户本公司特设开发区分公司

开发区分公司地址：天津开发区洞庭路74号中钢大厦501（三大街消防队对面）

电话：022--65299741 手机：13802127873 13001311003