



压力来解决。因为单纯追求压力解决问题，极易造成模头表面或花轮花纹中速磨损以及造成其他故障，因此，只要被加工产品质量好，压力调得越小越好。4、超声波发生器总成面板上电流表在设备空载时的电流指示指针大于1.2a时,表示发生器的频率偏移或异常,需停机校正频率或检查后再使用.5、超声波发生器总成对额定输入电压的稳定较为敏感建议加装电子自动稳压装置。公司网址：<http://www.bjnike.com>

本产品的型号是CN-1500，品牌是尼可，动力形式是超声波，控制方式是数控，频段是高频，驱动形式是气动，作用原理是振动摩擦，升降控制是手动，焊接原理是冷焊，作用对象是塑料，电流是直流，重量是56（kg），产品别名是超声波花边机，是否提供加工定制是是