

立式钻床Z5150B 方立柱立钻

产品名称	立式钻床Z5150B 方立柱立钻
公司名称	滕州市龙泉金鑫机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:金鑫机床 型号:Z5150
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 孙堂村
联系电话	86 0632 5877880/5231538 18106373555

产品详情

温馨提示：

产品图片、属性、价格仅供参考，详情旺旺、电话咨询！

z5140b z5150b立式钻床

立式钻床vertical drilling machine

主轴竖直布置且中心位置固定的钻床,简称立钻。常用于机械制造和修配工厂加工中、小型工件的孔。

加工前，须先调整工件在工作台上的位置，使被加工孔中心线对准刀具轴线。加工时，工件固定不动，主轴在套筒中旋转并与套筒一起作轴向进给。工作台和主轴箱可沿立柱导轨调整位置，以适应不同高度的工件。

立钻有方立柱钻和圆柱立钻两种，还有排式、多轴坐标和转塔等多种变型。排式钻床：一般由2~6个立柱和主轴箱排列在一个公用底座上，各主轴顺次加工同一工件上的不同孔或分别进行各种孔加工工序，可节省更换刀具的时间，用于中小批量生产。多轴立式钻床：机床的多个主轴可根据加工需要调整轴心位置，由主轴箱带动全部主轴转动,进行多孔同时加工，用于成批生产。坐标立式钻床：在方立柱钻上加可纵、横移动的十字工作台而成，可按坐标尺寸进行钻削。转塔立式钻床：多采用程序控制或数字控制，使装有不同刀具的转塔头自动转位、主轴自动改变转速和进给量,工件自动调整位置，实现多

工序加工的自动化循环。

型号model	z5140b	z5150b
最大钻孔直径max drilling dia (mm)	40	50
主轴孔锥度spindle taper (mm)	mt4	mt5
主轴行程spindle travel (mm)	250	250
主轴箱行程spindle box travel by manual (mm)	200	200
主轴转速级数spindle speed steps (mm)	12	12
主轴转速范围spindle speed range (mm)	31.5-1400	31.5-1400
进给量级别spindle feed steps (mm)	9	9
进给量范围table size spindle feed range (mm)	0.056-1.80	0.056-1.80
工作台面积table size (mm)	560x480	560x480
工作台行程vertical travel (mm)	300	300
max distance between spindle and table (mm)	750	750
主轴端面至工作台面最大距离		
主机电机功率main motor power (k.w)	3	3
外形尺寸overall size (mm)	1090x905x2530	1090x905x2530
机床重量net weight (kg)	1250	1250

立式钻床安全操作规程

- 一、操作者必须严格遵守维护使用设备的四项要求，五项纪律。严禁超负荷使用设备。
- 二、开车前，必须按照巡回检查点仔细进行检查，并按润滑图表进行润滑。
- 三、停车八小时以上再开动设备时，应先低速转动三至五分钟，确认运转正常后，再开始工作。
- 四、工作中必须正确安装工具，钻套要符合标准，锥面必须清洁无滑痕。
- 五、工作必须正确牢固的装卡在工作台上，钻透孔时必须在低面垫上垫块。
- 六、工作中不采用机动进给时，必须将控制螺帽向里推。
- 七、卸钻卡具时应用标准斜铁和用铜锤轻轻敲打，不准用其它东西乱打。
- 八、机床变速必须停车进行。设备开动后操作者不得离开或托人代管。
- 九、工作中各轴承的温度不得超过60℃，主轴轴承及主轴套的温度在最高转速时不得超过70℃。
- 十、工作中必须经常检查设备运转情况及润滑系统情况，如运转和润滑不良时，应停止使用设备。

十一、工作中严禁戴手套。

十二、非电工不准打开电器箱门。

十三、工作后须将手柄置于非工作位置，工作台降到最低位置，并切断电源。-----

买家必读：1.本店所有机械设备均支持支付宝交易，确保安全。如无支付宝请和店主联系。当天拍下的设备，将在3个工作日内发出，由于库存数量随时在变化，偶尔会有买家拍下商品后缺货，我们将会第一时间联系您。2.本店全部商品一律实拍，已尽可能真实呈现商品，但也可能因光线及电脑荧幕设定问题，会有色差，商品色彩以实物为准。3.当您收到货后，一定要当着物流公司的面检查，确认设备是否完好、检查商品是否有损坏。如果设备有严重破损，请当面拒绝签收并与我们联系。必要时请您拒签，否则无法维护您的正当权益。对于买家和卖家都是不必要的损失。4.到本店购物，我们都以诚相待。如果您对本店产品有什么问题，请和我们联系。只要彼此多些沟通和理解是不会有解决不了的问题的。

售服中心

滕州市龙泉金鑫机床厂向国内外新老用户售后服务承诺如下：

一、大型机床免费负责调试

二、全部产品实行三包服务一年，机床终身维修

三、备件长期有效优惠供应

四、客户可派员工到公司进行免费操作培训及简单的维修培训

五、售后服务

1.设备出现故障后，用户可以来电联系解决，若无法通过电话解决，公司在有服务点地区24小时内到达现场，在无服务点的地区72小时内到达，为客户排除故障。

2.三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件，耗材费用由客户承担。

3.一年后的服务需收取维修费，零件费及路费。

友情提醒：

客户在订购或需要提供服务时：cnc系列数控机床；z系列各型号钻床；x系列万能铣床；zx

系列多功能钻铣床；c系列卧式车床；gt系列金属带锯床；y系列滚齿机；bc系列刨床等产品后，请及时将正确的发货地址提供给滕州龙泉金鑫机床厂，并保持手机或电话畅通。 0632-5231538

本产品的类型是深孔钻床，品牌是金鑫机床，型号是Z5150，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1090x905x2530（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是31.5-1400（rpm），主轴孔锥度是NT5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保1年