

煤气发生炉深化改革解决烧嘴声音大的问题

产品名称	煤气发生炉深化改革解决烧嘴声音大的问题
公司名称	巩义市富华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:富华
公司地址	郑州巩义市南环路四三一
联系电话	86-037161077222 18638155506

产品详情

煤气发生炉深化改革解决烧嘴声音大的问题：烧嘴声音大的故障原因可能有以下几种情况，首先，有可能是烧嘴使用寿命达到了。其次是新安装的煤气发生炉，烧嘴本身就存在有问题。这两个问题都可以直接换个烧嘴就能得到解决，当然，有时候也可能是因为煤气出气量过多造成的，要是这样的话，只需把煤气的出气量调节到合适的位置就行了。煤气发生炉烧嘴是煤气炉上的燃烧装置，通俗称为“烧嘴”，可理解为“烧火的喷嘴”的简称。通常指的是燃烧装置本体部分，有燃料入口、空气入口和喷出孔，起到分配燃料和助燃空气并以一定方式喷出后燃烧的作用。中国矿山机械企业应进一步深化改革，积极调整产业和煤气发生炉产品结构，转变经济增长方式，增强自主创新能力，加快高端矿山机械、选矿设备、破碎机设备及关键零件的研发和市场开拓，当烧嘴出现声音较大的现象时，说明烧嘴出了异常，应当对烧嘴进行检测，排除故障，确保安全生产。一般情况下都是这几种原因造成的煤气发生炉烧嘴声音过大的。对应的进行解决就可以了。巩义市富华机械制造有限公司专业生产滚筒烘干机，气流式烘干机，鄂式破碎机，卧式球磨机，粮食烘干机，鸡粪烘干机，干式磁选机，立式烘干机等成套烘干设备、成套选矿设备。欢迎前来实地考察选购！手机：18638155506 18697329679电话：0371-61077222传真：0371-61079222网址：www.fhxuankuang.comqq：1879480068邮箱：fhjx8888@163.com球磨机http://www.fhyqj.com/磁选机http://www.fhfsj.com/烘干机：http://www.fhhgj.com/烘干机：http://www.hgj520.com/地址：巩义市南环路四三一处(乘3、6、9路公交车到四三一站下车即到) zhang

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是富华，型号是lx-c，燃烧方式是层燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是10，适用范围是环保，型煤，选矿，化工等，结构形式是立式