

液压50摇臂钻床

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 液压50摇臂钻床 |
| 公司名称 | 滕州弘业电子机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:弘业重工 型号:Z3050 |
| 公司地址 | 山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号 |
| 联系电话 | 0632-5165246 13165220009 |

产品详情

z3050液压摇臂钻床适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作，在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。

液压50摇臂钻床开机调试需注意检查的地方

- 1、z3050液压摇臂钻床操作面板上按钮及开关检查。检查操作面板上所有按钮、开关和指示灯的接线，发现有错误，应立即处理，再检查显示器上的插座和接线。
- 2、液压50摇臂钻床电磁阀检查。所有电磁阀都要用手推动数次，以防止长时间不通电造成的动作不良，如发现异常，应做好记录，以便于修理或更换。
- 3、摇臂钻床限位开关检查。检查所有限位开关动作是否灵活及牢固，发现动作不良或固定不牢应立即处理。
- 4、液压50摇臂钻床电源相序检查。用相序表检查输入电源的相序，确认输入电源的相序与机床上标定的电源相序一致。
- 5、50摇臂钻床地线检查。要求有良好的接地，测量机床接地电阻应 I_n 。

有二次接线的摇臂钻、钻铣床设备，如电源变压器等，必须确认二次接线的相序的一致性，保证各处相序的绝对正确，此时再测量电源电压，做好记录。

- 6、z3050摇臂钻床总电压的接通

1) 观察有无漏油，特别是供转塔转位、卡紧、主轴换挡和卡盘卡紧等处的液压缸和电磁阀，如有漏油应立即停电，进行修理或更换。

2) 接通摇臂钻总电源，检查摇臂钻电气控制箱，主轴电机冷却风扇，车床电器箱冷却风扇的转向是否正确，润滑、液压等处的油压标记指示和机床照明灯是否正常，各熔断器有无损坏，如有异常应立即停电检修，无异常可以继续进行。

3) 测量强电部分的电压，特别是提供给数控系统和伺服单元用的电源变压器的初、次级电压，并做好记录。

z3050液压摇臂钻特点：1、采用液压预选变速机构，可节省辅助时间。2、主轴正反转，停车（制动），变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵轻便。3、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。4、摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理，可长期保持机床精度的稳定性，延长了使用寿命。5、有完善的安全保护装置和外柱防护。6、在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为大延长。