

# 供应济柴190发电机组配件

产品名称	供应济柴190发电机组配件
公司名称	潍坊欧特增压器有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:合力 型号: SJ150-1A 匹配发动机型号: 济柴6190发电机
公司地址	潍坊市潍城区福新路169号
联系电话	86-05368903083 13963669749

## 产品详情

sj150-1a增压器 配济柴6190发电机 350马力

sj150-1a增压器漏油的主要原因有：

- 1、没有按照规定使用机油（牌号不对）
- 2、操作不当

尤其在冬季启动柴油机时猛加油门导致润滑不足，这会对涡轮增压器造成致命的损坏，长时间行驶后没有3-5分钟的怠速运转而直接熄火，导致增压器散热不良，造成机油结焦，加速轴承磨损

- 3、机油变质或者太脏
- 4、机油压力低或者润滑油路堵塞造成润滑不足
- 5、长时间的排气温度过高

### 二、压气机叶轮磨损

1、空气滤清器长期没有进行更换，细沙尘进入涡轮增压器，导致叶片的磨损，使增压效果降低，严重时会导致动平衡损坏导致转子组磨损。

### 三、涡轮磨损

- 1、排气管有异物，打伤涡轮叶片。
- 2、长时间排气温度过高，使涡轮烧蚀变形。