

承接金属屋面高低跨漏雨维修工程

产品名称	承接金属屋面高低跨漏雨维修工程
公司名称	上海固蓝建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固蓝防水
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层A区165室/江苏省太仓市沙溪镇姚泾南路8-35号
联系电话	4001001535 13817776065

产品详情

金属屋面漏水，找固蓝防水！怕金属屋面漏水，还是找固蓝防水！
固蓝防水，专业！

大部分金属屋面(彩钢板、瓦楞板、钢结构屋面、夹芯板屋面等)漏水现象严重，在南方区域更为突出，漏水主要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面连接等部位。具体渗漏原因主要体现在以下几个方面：

1、由于材料特性引发的漏水隐患：

(1)因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移，因而在金属板接口部位极易产生漏水隐患。

(2)钢结构体由于本身在温度变化、受风载、雪载等外力的作用下，容易发生弹性变形，在连接部位产生位移而产生漏水隐患。

(3)特殊部位，由于使用不同材料连接，比如女儿墙与钢板伟制的循沟连接处、屋面采光带等部位，由于应力变化不同步，产生漏水隐患。

2、房屋结构设计或板型缺陷而引发的漏水隐患：

(1)在激烈的市场竞争中，施工方为承接任务，而一味降低造价，为了节省原料，在结构设计时，减小房屋坡度，极易产生积水，造成房屋漏水。

(2)由于造价因素，目前轻钢房屋所采用的压型板，大多数为波高较低的板型(有效面积大)，而且搭接宽度少，当房屋积水时，容易漫过板型搭接部位，产生漏水。

3、地域特征在结构设计中未得到充分考虑而造成防水缺陷：

目前在我国轻钢结构设计时，并未考虑地区气候差异而采用不同的防水措施，比如在南方梅雨环境下的防水措施、沿海地区季台风环境下的防水措施以及东北积雪融化时的防水措施，有其各自的结构特点，选用适合本地区的防水材料。

上海固蓝防水公司对建筑屋面防水系统有着丰富理论基础和实践经验。为保证建筑渗漏维修工程的质量，上海固蓝防水公司严格遵守“设计是前提，材料是基础，施工时关键，管理养护是保证”的原则，制定出有科学依据和操作性强的修补方案，并能收到很好的效果。