

xk6032数控铣床华硕机床230

产品名称	xk6032数控铣床华硕机床230
公司名称	滕州华硕数控机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华硕机床 型号:xk6032
公司地址	山东枣庄滕州市滕平路8号
联系电话	0632-5502818 18613666260

产品详情

xk6032数控铣床华硕机床230

vnc650加工中心/650立式加工中心

¥:156000.00

xk7132数控铣床/全仿数控铣床

¥:96000.00

xk7136c数控铣床/数控床身铣床

¥:96800.00

产品详细技术参数特点

xk6032卧式数控升降台铣床详细技术参数资料

类目	单位	xk6032
工作台行程x、y、z	mm	800 × 350 × 280

工作台尺寸	mm	1320 × 320
工作台t槽个数/宽度/间距	mm	3-18-70
工作台最大承重	kg	320
主轴端面至工作台距离	mm	20-370
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	225-505
工作台快速进给速度x、y、z	mm/min	6000 × 3000 × 6000
工作台进给转移速度范围	mm/min	6-3200/3-1600/6-3200
主轴锥度		iso50(7:24)
主轴转速范围	rpm	30-1500（18级）
主轴电机功率	kw	7.5
纵横向进给电机扭规（x、y）	n.m	12
垂向进给电机扭规（z）	n.m	22
主轴最大扭规	n.m	1000
外形尺寸	mm	1929 × 2055 × 1960
整机重量	kg	2800

欲了解更多xk6032数控铣床产品配置，功能等信息请联系我们惠询。  
【直销】xk6032数控铣床华硕机床为你提供优质卧式数控铣床和服务

了解华硕

华硕服务

我们的服务理念：为客户做好服务，与客户共同成长

### 一、售前服务

售前服务是我们客户服务体系中的重要组成部分和客户一起进行机床选型、工艺方案、工装夹具、刀具选择、试件加工等等，为客户提供经济合理的配置方案，我们为你提供的不只是机床，还有整套的解决方案。你只需要提出你的需求，其他一切都由我们来解决。

### 二、售中服务

积极与客户就商务、技术方面达成共识，严格按照合同约定制定严格生产计划，最大限度满足客户交货要求。

### 三、售后服务

非人为原因，机械两年内免费保修，电器一年保修，终身服务；24小时电话在线服务，接到用户正式报修服务通知后2小时作出答复，电话解决不了48小时到达客户现场。主动、快速、有效解决客户问题，定期主动提供机床保养维护指导

联系华硕

滕州华硕数控机床有限公司

地 址：山东省滕州市滕平路8号      邮 编：277500

电 话：0632-5502818      传 真：0632-5502828

销 售 经 理：许经理      邮 箱：18613666261@163.com

手 机：186 1366 6261      在 线 qq: 2103823514

186 1366 6260      在线旺旺：

网 址：www.xk7132.com

发货须知

企业证书

欲了解更多xk6032数控铣床产品配置，功能等信息敬请联系我们惠询  
华硕机床高品质金属切削机床制造商数控6132铣床铣削因为而简单

noti  
ce

华硕  
公告

xk6032数控铣床华硕机床230

踏实做好产品，用心做好服务，华硕人专注于数控铣床，数控钻床，加工中心，铣床，摇臂钻床，立式钻床，钻铣床，炮塔铣床，卧式锯床等机床制造，致力追求产品的零缺陷，为客户提供优质的机床与服务，愿与您携手共同发展

数控铣床 <http://www.xk7132.com>

数控钻床 <http://www.xk7132.com>

加工中心 <http://www.xk7132.com>

xk7132数控铣床 [http://www.xk7132.com/pro\\_44.htm](http://www.xk7132.com/pro_44.htm)

xk5032数控铣床 [http://www.xk7132.com/pro\\_39.htm](http://www.xk7132.com/pro_39.htm)

xk6032数控铣床 [http://www.xk7132.com/pro\\_40.htm](http://www.xk7132.com/pro_40.htm)

xk7136数控铣床 [http://www.xk7132.com/pro\\_41.htm](http://www.xk7132.com/pro_41.htm)

xk7140数控铣床 [http://www.xk7132.com/pro\\_42.htm](http://www.xk7132.com/pro_42.htm)

zk5140数控钻床 [http://www.xk7132.com/pro\\_37.htm](http://www.xk7132.com/pro_37.htm)

xh714加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_47.htm](http://www.xk7132.com/pro_47.htm)

zk5150数控钻床 [http://www.xk7132.com/pro\\_38.htm](http://www.xk7132.com/pro_38.htm)

xh715加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_47.htm](http://www.xk7132.com/pro_47.htm)

xh716加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_47.htm](http://www.xk7132.com/pro_47.htm)

xh7132加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_47.htm](http://www.xk7132.com/pro_47.htm)

vmc550加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_48.htm](http://www.xk7132.com/pro_48.htm)

vmc850加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_50.htm](http://www.xk7132.com/pro_50.htm)

vmc1060加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_51.htm](http://www.xk7132.com/pro_51.htm)

vmc650加工中心 [http://www.xk7132.com/pro\\_50.htm](http://www.xk7132.com/pro_50.htm)

x7150床身铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_34.htm](http://www.x7150.com/pro_34.htm)

铣床 <http://www.x7150.com/>

立式铣床 <http://www.x7150.com/>

床身铣床 <http://www.x7150.com/>

卧式铣床 <http://www.x7150.com/>

万能铣床 <http://www.x7150.com/>

钻铣床 <http://www.x7150.com/>

炮塔铣床 <http://www.x7150.com/>

立铣头 [http://www.x7150.com/plist\\_18\\_34\\_1.htm](http://www.x7150.com/plist_18_34_1.htm)

分度头 [http://www.x7150.com/plist\\_18\\_35\\_1.htm](http://www.x7150.com/plist_18_35_1.htm)

卧式带锯床 [http://www.x7150.com/plist\\_21\\_1.htm](http://www.x7150.com/plist_21_1.htm)

x5032铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_27.htm](http://www.x7150.com/pro_27.htm)

x6132铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_28.htm](http://www.x7150.com/pro_28.htm)

x6140铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_30.htm](http://www.x7150.com/pro_30.htm)

x5040铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_29.htm](http://www.x7150.com/pro_29.htm)

zx50c钻铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_9.htm](http://www.x7150.com/pro_9.htm)

zx6350钻铣床 [http://www.x7150.com/plist\\_19\\_24\\_1.htm](http://www.x7150.com/plist_19_24_1.htm)

4h台湾炮塔铣床 [http://www.x7150.com/pro\\_6.htm](http://www.x7150.com/pro_6.htm)

z3032摇臂钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_14.htm](http://www.x7150.com/pro_14.htm)

z3040摇臂钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_16.htm](http://www.x7150.com/pro_16.htm)

z3050摇臂钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_18.htm](http://www.x7150.com/pro_18.htm)

z3080摇臂钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_19.htm](http://www.x7150.com/pro_19.htm)

z5140立式钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_20.htm](http://www.x7150.com/pro_20.htm)

z5035立式钻床 [http://www.x7150.com/pro\\_52.htm](http://www.x7150.com/pro_52.htm)