

# 木工机械 吸尘器布袋 木工吸尘布袋 木工吸尘配件

产品名称	木工机械 吸尘器布袋 木工吸尘布袋 木工吸尘配件
公司名称	平阳县宝琦木工机械经营部
价格	面议
规格参数	品牌:100 型号:100
公司地址	平阳县万全家具生产基地万?路301号
联系电话	13736982719 15158500683

## 产品详情

适应范围与技术参数：

适合mf9040-mf9055-mf9075-mf9055a-mf9075a(4kw-5.5kw-7.5kw)等吸尘机专用布袋，布袋直径630mm，铁圈，高度1050mm,布的质量好，耐用，专业生产，质量保证，价格实惠，诚信经营！（也可以根据需求特殊订做，另外有绑带型;另有型号是fm9022和mf9033专用布袋，直径是470/480mm,分铁圈和绑带型，但价格就不

维护与保养

一、 风机要定期检查、保养，轴承需一星期加注润滑黄油一次；随时检查皮带的松紧度，发现皮带太松时，可将马达张紧螺丝调节至适度为止，随时检查风叶是否有东西附着，若有，应清理干净，以免风机振动而造成损坏，影响使用寿命。

二、 停机前先将风管前面风口关上，留后面2-3个风口，以便将风管内残留灰尘清除，并从后面开始，关一个后面风口，开一个前面风口，依此类推，集中风力将风管残留物由后至前清理干净，以免风管堵塞。

三、 储尘袋内的灰尘需定期清除,清除时顺便检查一下吸尘器下椎体出灰口是否堵塞,若有应立即清除,以免堵塞而造成中心管跑尘。

风机运转中故障产生的原因

一、 风机剧烈振动：

- 1、风机轴与电机轴不平行，皮带轮槽错位。
- 2、机壳或进风口与叶轮摩擦。
- 3、基础的钢度不够或不牢固。
- 4、叶轮柳钉松动或叶轮变形。
- 5、叶轮轴盘孔与轴配合松动。
- 6、机壳、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等连接螺栓松动。
- 7、风机进、出口管道安装不良，产生共振。
- 8、叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲使转轮产生不平衡。

## 二、轴承盖升温过高：

- 1、轴承箱振动激烈。
- 2、润滑剂质量不良，变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足。
- 3、轴承箱盖、座连接螺栓紧力过大或过小。
- 4、轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴承不同心。
- 5、滚动轴承损坏或轴弯曲。

## 二、电动机电流过大和温升过高：

- 1、开机进、出气管道内调节门未关。
- 2、电动机输入电压低或电源单相断电。

受轴承激烈振动的影响。

## 泓通移动式布袋集尘器故障原因及处理方法

故障	原因	排除方法
风机震动	1、风叶上有附着物 2、轴承损坏	1、清除 2、更换轴承
风机噪音大	轴承损坏	更换轴承
轴承发热	缺润滑剂	添加润滑剂
中心管跑灰	下椎体出口堵塞	清除
风管着火	打磨工件产生火花	清除工件上的铁钉及风管内的集尘

电机发烫	1、由于电机表面附着异物致使电机表面不易散热  2、电机轴承缺油卡住	1、消除表面附着物保持通风    2、更换电机轴承
------	--	---------------------------------------

移动式布袋吸尘器参数表：

同)

本产品的加工定制是否，品牌是100，型号是100，功率是0（w），流量是0，外形尺寸是50X110（cm），噪音是0，烟气量是0，标准配件是0，尘桶容量是50X110