

## 重庆农用灌溉水泵170F春色泵铁泵灌溉保修一年包邮

产品名称	重庆农用灌溉水泵170F春色泵铁泵灌溉保修一年包邮
公司名称	重庆布恩机械有限公司
价格	面议
规格参数	灌溉和排水的方式:地面排灌机械 类型:水泵
公司地址	重庆市沙坪坝区凤凰镇威灵寺村2社
联系电话	15923577739 13708397430

### 产品详情

公司是集生产、经贸、科研为一体现代化工业企业。主要生产汽油机、发电机、汽油机水泵、旋耕机、微耕机、汽油动力等及其配件产品的专业生产加工的公司。拥有完整科学的质量管理体系。重庆布恩机械有限公司以诚信，实力和产品质量获得业界认可。欢迎各界朋洽谈。公司产品都是自动流水线生产及自动检验系统。欢迎外贸公司及国内经销商咨询、代理销售。公司生产的产品均可出口，各个产品已获得欧洲ce和美国epa认证。

产品用途：

\*适应于菜地、园林花草等灌溉作业的小巧灵便的机械化喷灌设备；给农作物浇水、施肥。

\*本系列产品具有结构紧凑、重量轻、射程远、流量大、耗油少，动力强劲有力，使用寿命长等优点。

\*全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。

\*流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。

\*广泛适用于灌溉农田与花草园林灌溉；

汽油机水泵发热 原因：轴承损坏；滚动轴承或托架盖间隙过小；泵轴弯曲或两轴不同心；胶带太紧；缺油或油质不好；叶轮上的平衡孔堵塞，叶轮失去平衡，增大了向一边的推力。排除方法：更换轴承；拆除后盖，在托架与轴承座之间加装垫片；调查泵轴或调整两轴的同心度；适当调松胶带紧度；加注干净的黄油，黄油占轴承内空隙的60%左右；清除平衡孔内的堵塞物。 汽油机自吸泵吸不上水 原因是泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气，闸阀或拍门关闭不严。排除方法：先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检查逆止阀是否严密，管路、接头有无漏气现象，如发现漏气，拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆，并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环，如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子；降低扬程，将水泵的管口压入水下0.5m。 汽油机自吸泵流量不足 这是因为：动力转速不配套或皮带打滑，使转速偏低；轴流泵叶片安装角太小；扬程不足，管路太长或管路有直角弯；吸程偏高；底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损；出水管漏水严重。排除方法：恢复额定转速，清除皮带油垢，调整好皮带紧度；调好叶片角，降低水泵安装位置，缩短管路或改变管路的弯曲度；密封水泵漏气处，压紧填料；清除堵塞物，更换叶轮；更换减漏环，堵塞漏水处。 汽油机自吸泵剧烈震动 主要有以下几个原因：电动转子不平衡；联轴器结合不良；轴承磨损弯曲；转动部分的零件松动、破裂；管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。

上述情况是造成水泵故障的常见原因，并不是全部原因，实践中处理故障，因实际分析，应遵循先外后里的原则，切莫盲目操作。

本产品的加工定制是是，灌溉和排水的方式是地面排灌机械，类型是水泵，适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业，流量是25（m<sup>3</sup>/h），产品类型是全新，型号是QGZ50-32，品牌是布恩，扬程是35（m），转速是3600（r/min），进/出水口直径是2（寸），外型尺寸是490\*395\*415（mm），油箱容量是3.6（L），售后服务是保修一年，原理是离心泵，驱动方式是汽动，泵轴位置是卧式