

>>主要应用

此款产品广泛应用于服装厂及小型个性加工店，可加工各种烫画：发泡烫画、渗透

烫画、升华烫画、亮/哑光烫画、柯式烫画、金/银葱烫画、玻璃珠烫画、植毛烫画、

泳装烫画、t恤转印纸、割字转印烫画、金/银铂烫画、洗水唛、袜标烫画、美国烫画

等畅销全球！烫画于文化衫、童装、内衣、牛仔服装、手袋、雨伞、鞋、帽、书包、羊毛衫、

泳衣、袜子、手套等产品。具有色彩亮丽、画面逼真、品质稳定、耐洗不掉色等特点。此

款机器适合于大批量的生产及工厂打样，具有高效率。压力均衡，温度稳定以衣精准的时间

控制完全保了产品的质量。

>>设备特点（本机适用于工厂批量生产及小型个性店）

1.可180度摇头旋转,机动灵活,安全便捷；

2.电子时间温度控制，工序完成讯号提示，温度误差 $\pm 1\sim 2$ ；

3.上下加厚铝板，且发热管与加热板整体浇铸，安全、耐用，热力分布均匀；

4.改良的下支撑板，成衣套入更加方便，6cm的可调节范围，可加工更广泛的产品；

压力随意调校。

>>操作指南注意:本机必须有牢靠的保护接地线1. 插上电源, 打开电源总开关, 电源指示灯随即就亮;

2. 握住手柄将发热板向右推开;

注意:整机必须有合适牢靠的保护地线。

3. 将恒温器调较至所需温度(通常为120度—200度)

4. 将定时器调较到所需要时间(通常为5至20秒左右)

5. 将衣物平放在下烫板上, 叠上烫画纸, 注意烫画纸的正反面, 将发热板拖回原处, 将手柄用

力向压, 直至终点。

6. 当指示

烫印的定时时间至时, 蜂鸣器声, 将手柄向上回原位。

7. 如果冷撕的烫画纸,

请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍, 等5-10秒, 才将烫画纸撕掉。如果是

热撕的烫画纸, 烫印完毕请马上将烫画纸撕去。成功的烫印需要有正确的时间, 温度及压力的

互相配合, 衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都影响到烫画的效果。

各地经销

商欢迎向本公司查询各种烫印的资料。

各种烫画纸都需要试烫小样认可后, 方可批量生产。

>>常见问题1. 压力: 如压力不够或太大, 可先松动调压锁定螺丝, 然后转动调压螺母调节压力, 调节完毕, 上

紧调压锁定螺定。

2. 如开机数分钟而发热板不发热时, 请检查电路。

>>烫画温度时间设置:

