悬浮式 电动攻丝机 金年华

产品名称	悬浮式 电动攻丝机 金年华
公司名称	青岛金年华机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:金年华 型号:M4-20
公司地址	青岛市城阳区流亭街道洼里村
联系电话	0532-84904566 13953275885

产品详情

电动攻丝机系列:由安装座、平衡杆、电动马达(含伺服电机、精密减速机构、快换接头)、伺服驱动器、过载保护安全扭力夹头组成。平衡杆主体全部采用高强度铝合金,转动部位采用精密粉末轴承,在保证攻丝精度的前提下,重复定位精确、轻便。电动马达为单相400w、750w、1000w,全部采用220v单相交流伺服电机,紧密行星减速机构,金属按钮,操作分自动手动,操作方便,安全夹头带扭力调节,能适应不同材质的工件,通孔、盲孔、不断丝锥、丝牙精度高。

二、主要构造及各部件名称

三、安装说明

将底盘座用4支m10的螺丝固定在工作台或磁座上(工作台磁座可选或自备)。底盘座螺丝孔径为 8*4个。将回旋臂a插于底盘座套上。

- 3.将平行臂b插于回旋臂 a上,此时整个机架能回旋,能上下活动。
- 4.将垂直板或万向头与电动马达固定并与平行臂连接。

5.让电动马达下方的快换接头与工作台面或工件的平面接触,确定快换接头与工作台面垂直,(快换接头与工作台面无间隙),然后再锁紧垂直板或万向头的紧固螺丝。

四、使用说明

快换接头:快换接头与电动马达在出厂时已装配好,若有掉下或重装时,一定要用餐巾纸擦得非常干净

,才进行装配(针对锥柄型快换接头,直柄型快换接头无此情况)。扭力筒夹的装卸:扭力筒夹装于快换接头的下方,它的功能主要是保护丝锥及快速更换攻丝规格。将扭力筒夹边的二个凸块对准快速接头的二个缺口,用力往上顶,听到嗒的一声就装好了。握住快转接头外套用力往上托,筒夹就能拿下来。扭力调整:通常扭力筒夹的扭力在出厂时即已设定好,但在攻较强韧的材料时或使用一段时间攻不下时,就必须再调整。使用一字起子挑起扣环,用尖嘴钳置入扭力调整环上的2个圆孔内,顺时针转则增加扭力,反时针转则减少扭力。扭力筒夹外壳有2个小孔,允许做半个凹槽之扭力调整,这在调整m3以下的扭力控制非常重要,因为扭力调整得过大则丝锥有可能扭断,所以每次调整请以半格至一格为宜。调整好后,将扣环插入筒夹外壳的小孔内,扭力即不再改变了。丝锥的装卸:选用对等型号的丝锥,压住筒夹底部的圆环,将丝锥插入并装到位,放开圆环即可;要卸下丝锥时请将筒夹底部的圆环压住,即可抽出丝锥。

五、攻丝操作

丝锥筒夹安装完毕后,确定所要攻丝的工件与丝攻成90°(调整方法参照安装的第7点),开启控制器电源:

攻丝:1:确认工作状态按钮在"自动"状态下,将丝锥对准工件欲攻丝的孔,按一下电动马达上金属按钮,则马达正转,攻丝;攻丝到位后,马达自动反转回来。

2:确认工作状态按钮在"手动"状态下,将丝锥对准工件欲攻丝的孔,按住电动马达上金属按钮,则马达正转,攻丝;攻盲孔到位时,由于扭力增大,此时扭力筒夹发出嗒嗒的打滑声,之后按住反转按钮,马达反转,退丝。

六、丝锥说明

如果您购买了此电动攻丝机,那么其攻丝方法和手攻的方法是不一样的,为了提高工作效率,我们不希望像手攻一样,向前攻进一圈就得向后退回半圈;而我们要求达到的是一次攻到底。哪怕是盲孔也要求一次攻到底。如此所选用的丝锥就尤为重要,常用的丝锥有三种:

- a..直槽型:通常情况下,攻通孔选用螺尖型(它是下排屑的),它可以把切割下来的铁屑直接往孔的下方排掉。
- b.螺旋型:攻盲孔时一般选用螺旋型(它是上排屑的),它可以把切削下来的铁屑往上圈起排出。

直槽型:须靠反转来粉碎铁屑。排屑不畅,一般不推荐使用。从丝锥自身的阻力及硬度来区分时,使用进口的丝锥要比国产的丝锥省力的多,使用国产螺旋要比直槽丝锥省力得多;用较好的丝锥,攻出的螺纹不仅精度、光洁度高,且因为其所需的扭力小,不必满负载的使用,从而延长了电动攻丝机的寿命。

- 七、攻丝机攻不下牙的排除方法
- 1、电动马达空载时是否能顺利启动正转及反转?检查电缆线是否良好接触?
- 2、丝攻和工件表面是否垂直?
 - 3、工件上欲攻丝的孔是否合平标准?
- 4、欲攻丝的工件材质是否超硬?

- 5、丝锥是否完好?是否为螺旋槽?
- 6、在攻丝过程中,攻到一半丝锥停止转动时,观察马达是否旋转?如果旋转可能在筒夹的扭力过小,这时慢慢调整筒夹的扭力。
- 7、在攻丝过程中,攻到一半丝锥停止转动时,观察马达是否旋转?如果不旋转了,请先排除上述1-6点问题。

八、注意事项及保养:

- 1、电机和控制盒防止进水进油;
- 2、攻丝前请先确认马达空转是否正常;
- 3、勿用力拉电机外电线;保持电线接线处干燥。
- 4、严禁用力敲打电机或撞击电机;人为撞击损坏电机不在保修之列;
- 5、控制箱不要放在密封狭小空间场所,便于设备散热。
- 6、夹头上装入的丝锥按正确方法,不可硬插或硬拔。
- 7、攻丝时必须放适量攻牙油。
- 8、马达和丝锥夹头避免摔坏。
- 9、建议用螺旋丝锥。
- 10、攻m5以下小孔,若出现断锥情况,建议将夹头扭矩调小半格或1格。
- 11、如购买国产丝锥,建议带上夹头去匹配,因国产的丝锥柄径公差较大。

本产品的类型是攻丝机,品牌是金年华,型号是M4-20,主电机功率是750(kw),主轴最大行程是1200(mm),主轴转速范围是225(rpm),工作精度是10丝以内,主偏角是360(度),动力类型是电动,自动化程度是自动,控制形式是数控,布局形式是立式,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是一年包换终生维修