

焊宝HB-017吸锡枪手动吸锡器 吸锡器 吸锡泵 耐高温吸锡器

产品名称	焊宝HB-017吸锡枪手动吸锡器 吸锡器 吸锡泵 耐高温吸锡器
公司名称	深圳市宝安区沙井巨石电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手动吸锡器 型号:017吸锡枪
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井街道德普沙井电子城B-A336
联系电话	86 0755 23088251 13652378577

产品详情

【厂家直销】吸锡枪 手动吸锡器 全铝吸锡器 半铝吸锡器 吸锡泵

商品说明：

product information

广东省内支持货到付款、送货上门！欢迎批发洽谈！

型号：	吸锡枪
使用方法	1、先把吸锡器活塞向下压至卡住。2、用电烙铁加热焊点至焊料熔化。3、移开电烙铁的同时，迅速把吸锡器咀贴上焊点，并按动吸锡器按钮。4、一次吸不干净，可重复操作多次。
拆卸法：	使用吸锡器拆卸集成块，这是一种常用的专业方法，使用工具为普通吸、焊两用电烙铁，功率5w以上。拆卸集成块时，只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上，待焊点锡化后被吸入细锡器内，全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。 在调试、维修或焊接错误等，都需要对元器件进行更换。在更换元器件时就需要拆焊。由于拆焊的方法不当，往往造成元器件的损坏、印制导线的断裂，甚至焊盘的脱落。尤其是更换集成块时，就更加困难。1、用吸锡器进行拆焊 先将吸锡器里面的气压出并卡住，再将被拆的焊点加热，使焊料熔化，然后把吸锡器的吸嘴对准熔化的焊料，然后按一下吸锡器上的小凸点，焊料就吸进吸锡器内。2、用吸锡电烙铁（电热吸锡器）拆焊 吸锡电烙铁也是一种专用拆焊烙铁，它能在对焊点加热的同时，把锡吸入内腔，从而完成拆焊。拆焊是一件细致的工作，不能马虎从事，否则将造成元器件的损坏和印制导线的断裂及焊盘的脱落等造成不应有的损失。3、用吸锡带（铜

织线)进行拆焊 将吸锡带前端吃上松香，放在将要拆焊的焊点上，再把电烙铁放在吸锡带上加焊点，待焊锡融化后，就被吸锡带吸去，如焊点上的焊料一次没有被吸完，可重复操作，直到完。将吸锡带吸满焊料的部分剪去。

技巧：

(1)要确保吸锡器活塞密封良好。通电前，用手指堵住吸锡器头的小孔，按下按钮，如活塞不易出到位，说明密封是好的。(2)吸锡器头的孔径有不同尺寸，要选择合适的规格使用。(3)吸锡器用旧后，要适时更换新的。(4)接触焊点以前，每次都蘸一点松香，改善焊锡的流动性。(5)头部触焊点的时间稍长些，当焊锡融化后，以焊点针脚为中心，手向外按顺时针方向画一个圆圈之，再按动吸锡器按钮

商品展示：

product exhibition

巨石通道

ju shi passageway

实体经营、不做夸张介绍、不做煽情广告、不误导消费者，诚实经营，期待合作！

注：本店已通过企业身份认证，请大家放心与我交易，谢谢！

本产品的加工定制是是，类型是手动吸锡器，型号是017吸锡枪，品牌是焊宝，材质是塑胶，最大吸力是1 (cm-Hg)，调温范围是300 ()，规格是手动吸锡器，适用范围是电子厂，相数是100