

耐热顶针、顶针司筒 国产SKD61顶针

产品名称	耐热顶针、顶针司筒 国产SKD61顶针
公司名称	深圳市华隆胜模具配件制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:塑料模架 品牌:华隆胜
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路第五工业区南二巷第四栋1楼北分隔体
联系电话	0771-27748009 13632583747

产品详情

顶 针

顶针是塑胶模具配件，用于塑胶模具中。顶针亦可叫推杆、镶针、中针、托针等，有时候车床用的顶尖也被叫做顶针。顶针的用途：

- 1) .在塑胶模具中，将产品从模具上分离下来，也是最常用的；
 - 2) .硬质合金顶针如钨钢顶针等，则可以用来通较长较细的孔；
 - 3) .顶针也叫顶尖那是装配在车床或磨床上，用来支持工件并使工件围绕它转动的头部圆锥形金属圆棒，但是与塑胶模具配件的顶针是完全不一样的东西；
 - 4) .塑胶模具顶针也可用于模具里面,它可以起到稳固作用,被叫做镶针。
- 塑胶模具顶针的种类有：扁顶针、圆顶针、托针、标准顶针、非标准顶针等
塑胶模具顶针的材质有skh51、skd61、skd11、65mn等

skh51顶针韧性较skd61较优；skd61顶针可以耐1600 高温，skd61顶针表面氮化处理后可以很好的提高顶针的耐磨性，65mn的顶针因为其品质较差，品质较脆容易断，大部分塑胶模具已不装配和使用65mn材质的顶针。

车床、磨床顶针的标准型号：

固定顶针的标准是gb/t9204.1-1988，回转顶针的标准是jb/t3580-1998

顶针及配套塑料模具的设计标准

- 1.顶针小于3mm的要用两节顶针。
- 2.用杆顶出的顶块，要求杆镶入顶块8mm。顶块必须有导套，导套要有固定
- 3.碰到小顶块不能用螺丝固定的，请设计用销子定位
- 4.顶片的r角一定要设计
- 5.在模具既可以用顶片也可以用顶针脱模的情况下，优先考虑顶针。
- 6.顶针的透刀剩20-25mm。
- 7.顶针板的左右间隙透刀0.5mm。
- 8.顶针板必须有下导柱和垃圾钉。
- 9.顶针板复位尽量优先考虑顶出配件，（除客户要求弹簧）
- 10.顶出尽量采用大一点的顶针（受力和寿命）。
- 11.能用斜气使产品自动脱的前提下，尽量避免用气顶。
- 12.型芯、型腔气门要设计同心（尤其透明产品）。

13. 模具设计仔细计算顶出距离，避免导致顶出行程不足。
14. 没有原样的产品要认真仔细的考虑顶出位置和顶出方式。
15. 油缸顶出的模具要将油缸放顶针板上。
16. 气门安装要从下往上拆卸的。
17. 推管里芯子尽量不要螺丝固定，必须用压板固定。
18. 斜面上的顶针，顶针台阶设计成长条形，避免d字形加工不便。
19. 斜顶滑脚的固定螺丝下的板设计穿，拆卸方便
20. 复位杆对面位置要设计垫块镶入。（加工方便，耐碰）
21. 300mm以下的模具顶出孔设计 ϕ 45mm；大于300mm的模具设计 ϕ 60mm（大模具看情况）。
22. 400mm以上的模具顶出孔要5个以上。
23. 气顶在斜面上的用d字形气顶。
24. 斜顶和方小直顶块4角要成r角（减少摩擦）。
25. 脱料板能设计成顶圈式的尽量设计成顶圈式的。

我厂大量批发、定制各类规格国产普通顶针、国产skd-61顶针、进口skd-61耐热顶针、日本高速钢顶针我司專業製造衝壓模、塑膠模用的高品質的精密級五金模具配件：沖針、沖頭，可根據客戶要求定做，非標請傳真圖紙。

可使客戶在最短時間內用到最好的產品，歡迎諮詢洽談．．

公司电话：0755-27748009 0755-28102735 0755-27747002

手 机：15889398630

传真电话：0755-27749709

q q: 2429898618 2219919813 804795908 824496916

邮 箱：hualongsheng2003@163.com

主网站：www.hualongsheng.com

本产品的加工定制是是，类型是塑料模架，品牌是华隆胜，型号是多种选择，适用模具类型是冲压模，产品别名是顶针司筒