

## Z3040X13摇臂钻床，经济耐用40摇臂钻，，送货上门

产品名称	Z3040X13摇臂钻床，经济耐用40摇臂钻，，送货上门
公司名称	滕州市北辛宏达机械厂
价格	面议
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:宏达精机 型号:Z3040
公司地址	滕州市善国路北首
联系电话	06325233522 18363285196

## 产品详情

### z3040x13摇臂钻床（单立柱）

z3040x13摇臂钻床主要技术参数z3040摇臂钻床钻孔最大直径40mmz3040摇臂钻床主轴端面至工作台距离260-1300mmz3040摇臂钻床立柱母线距离360-1000mmz3040摇臂钻床主轴行程200mmz3040摇臂钻床主轴锥孔4（莫氏）z3040摇臂钻床主轴转速范围75.130.240.380.660.1200r.p.m.z3040摇臂钻床主轴转速级数6

z3040摇臂钻床主轴进给量级数0.10-0.25r.p.m z3040摇臂钻床摇臂回转角度 360z3040摇臂钻床主电机功率2.2kwz3040摇臂钻床升降电机功率1.1kwz3040摇臂钻床机床重量1600kgz3040摇臂钻床外形尺寸1800 × 810 × 2300mm

摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成。

内立柱固定在底座的一端，在它的外面套有外立柱，外立柱可绕内立柱回转360度。摇臂的一端为套筒，它套在内立柱上。

由于丝杆与外立柱连成一体，而升降螺母固定在摇臂上，因此摇臂不能绕外立柱转动，只能与外立柱一起绕内立柱转动。

主轴箱是一个复合部件，由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的结构等部分组成。

主轴箱安装在摇臂的水平导轨上，可以通过手轮操作，使其在水平导轨上沿摇臂移动。

z3040摇臂钻床主要功能与特点:

- 1、外观造型美观大方,总体布局匀称协调.
- 2、采用机械传动，机械夹紧，机械变速操作简便。
- 3、摇臂自动升降，主轴自动进刀，生产效率高。
- 4、结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。而且

它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于大中小型企业，乡镇和个体工业的机械加工。

#### 一、z3040x13摇臂钻床（单立柱）操作规程

- 1、操作者必须熟悉机床操作顺序和性能，严禁超性能使用设备。
- 2、操作者必须经过培训、考试或考核合格后，持证上岗。
- 3、开机前，按设备润滑图表注油，检查各手柄是否放在规定的位置上。按压总启动按钮，启动油泵电机。
- 4、按压主轴箱与立柱松开按钮，按压摇臂升降按钮，并移动主轴或转动摇臂。
- 5、选择低速档，调好进给量，空转10分钟后，可试自动进给。
- 6、进给退出，主电机停止，按压总停按钮。

7、关闭机床电控总开关，关闭电控柜空气开关。

8、清洁机床，按设备润滑图表注油，立柱、摇臂抹油。

## 二、z3040x13摇臂钻床（单立柱）安全操作规程

1、加工时，严禁戴手套，工件夹装应牢固，钻小件，应用平口钳或工具夹夹住，不许用手夹着钻。

2、在开机钻孔情况下，手不准触摸，不准翻转，卡压或测量。

3、在摇臂钻的横臂回转范围内，不准站人，横臂应卡紧。

4、横臂下，工作台上，不准放杂物，不准有障碍物。

5、使用自动走刀，应调整好限位块，手动进给，不要用力过猛。

6、钻头上有长铁屑时，要停车用铁钩清除，禁止风吹或手拉

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是宏达精机，型号是Z3040，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1800X810X2300（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是76-1220（rpm），主轴孔锥度是4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机出厂保修两年