

## GPS接收机修理 RTK主机维修

产品名称	GPS接收机修理 RTK主机维修
公司名称	河北陆尔光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市丛台区滏东大街和果园路交叉口西行200米路北，现代华府大门西侧六层，即现代华府2-1-602，固话：0310-3121602
联系电话	18631100112

## 产品详情

河北陆尔光电科技有限公司是专业的测绘仪器维修公司

河北陆尔光电科技有限公司是专业的gps 全站仪 经纬仪 水准仪维修中心

本公司与国内外测绘仪器生产厂家的售后服务部门长期保持着联系，可以按比较优惠的价格取得测绘仪器配件，经常参加各品牌的售后服务总站举办的培训班，结识许多退休的或兼职的修理专家，在全国范围内经资源整合，优势互补，价格可低至5-7折。

维修gps主机常见的典型故障有：gps摔坏，进水，无法开机，耗电快，死机，按键无效，不收星，不能接收电台信号，不能接收卫星信号，接收信号差，端口不通讯，外接电源不能供电，不记录数据，无固定解，找不到蓝牙，与手簿无法连接，存储卡槽损坏，出现错误代码等。

维修天线盘常见的典型故障有：进水，摔坏，不收星等。

维修gps主机的品牌有：

天宝gps、徠卡gps、拓普康gps、阿什泰克gps、麦哲伦gps、泰雷兹gps、佳瓦特gps、索佳gps、南方gps、中海达gps、华星gps、华测gps、中纬gps、思拓力gps、苏一光gps、易测gps、三鼎gps、瑞得gps、科力达gps、天宇gps等。

测绘仪器属于精密仪器，运输时请注意以下事项：

首先把仪器装在仪器箱内，再把仪器箱装在空间较大的带有减震泡沫架的运输箱内，用于固定好仪器不在运输箱内过大晃动，为保险起见，在运输箱空隙处最好填上泡沫、海绵、刨花或其它防震物品，进一步减少仪器在运输箱内的晃动。装好后用胶带或包装带将运输箱捆扎结实。

附：《国家计委、财政部关于调整计量检定收费标准的通知》（计价格[2002]1512号）颁布的检定收费参考标准，具体价格因地区不同而不同，此价格仅供参考！

gps接收机

静态测量 1200元

载波相位实时差分 ( rtk ) 1200元

码差分 ( rtd ) 1000元

单点定位 400元

全站仪

角度精度 : 0.5秒 测距精度 : 1mm+1ppm 2800元

1秒1mm+1ppm-2mm+2ppm(含) 2400元

角度精度 : 1.0秒 测距精度 : 2mm+2ppm 2200元

其他 1400元

电子经纬仪

0.5秒级 1400元

1秒级 1000元

其他 400元

光学经纬仪

j1级 1500元

j2级 400元

j6级 200元

水准仪

s05、s1级 ( 光学 ) 1000元

s3级 200元

电子水准仪 1000元

手持测距仪

短程（室内） 400元

其他 800元

水准标尺

精密水准尺（2m） 2500元

精密水准尺（3m） 2800元

木区格尺 500元

塔尺 50元

钢卷尺 2元/米

我公司可根据客户要求提供测绘仪器代检服务。

感谢您关注河北陆尔公司，请将我们加入收藏，以便日后方便查询。相遇总是美好的，愿我们的友谊从此开始！