

管材撕碎机|塑料撕碎机|薄铁皮撕碎机|木材撕碎机

产品名称	管材撕碎机 塑料撕碎机 薄铁皮撕碎机 木材撕碎机
公司名称	郑州市牧昌农业机械制造有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:牧昌 型号:塑料撕碎机 外形尺寸:可定做
公司地址	河南省郑州市荥阳工业区
联系电话	0371-56079965 15638128599

产品详情

我公司撕碎机广泛应用于木材、木材边角料、木托盘、实木、树枝油漆桶、废弃家电外壳（塑壳、金属壳）其它大体积废弃物。塑料撕碎机又名剪切式撕碎机，通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸。我司生产的撕碎机是经过多年研究与实践，并根据国内实际情况进行改进研发，推出技术成熟和设计先进的轮胎撕碎机系列，为我国的废物回收利用前期的破碎，减容处理提供质量可靠的设备。

- 设备特点 1：厚重动刀，破碎功率高，刀具均采用合金钢铸造，坚固使用寿命长。
- 2：框架板材厚，可抗高扭矩，非常坚固。
- 3：采用微电脑(pc)自动控制，设启动、停止、反转及超载自动反转控制功能。
- 4：设备具有低转速、大转矩、低噪音、粉尘可达到环保标准的特点。
- 5：易于调整、维护费用低、经济耐用。 6：刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。

详情请登陆：<http://www.mczcj.com> <http://www.mcdkj.com>

阿里诚信通店铺：牧昌木材机：<http://mcmcj1.1688.com>

牧昌打捆机：<http://mcdkj1.1688.com>

电话：0371-56079965

传真：0371-64955600

手机：15670636866

qq:2830307813

地址：河南省郑州市连霍高速荥阳站出站口向南5公里

塑料管材撕碎机在试运转中机身有强烈振动现象出现，这种情况的出现主要有以下几个原因：（1）将装配中锤片检修看是否安装错误。在锤片换面掉头使用的时候，为了避免转子重量失去平衡，必须要将粉碎机内所有的锤全部换面掉头，不然的话会在运行中有强烈振动发生。（2）如果是个别的锤片卡得太紧的话，运行中没有将其甩开。可以在停机之后用手转动来对其观察，使锤片转动灵活。（3）相对应的两组的锤片重量之差如果超过5克。解决的方法是将锤片重量调整，让相应的两组重量之差低于5克。（4）转子上的其他零件重量不平衡，这时需要仔细检查调整平衡。造粒机（5）主轴的弯曲变形。解决的办法是校直或者是更换。