

DISK双涡轮气动高速雾化器 盈晖涂装设备

产品名称	DISK双涡轮气动高速雾化器 盈晖涂装设备
公司名称	肇庆市端州区盈晖机械配件经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:盈晖 型号:YH145 用途:自动喷漆
公司地址	肇庆市端州区东湖一路8号奔成天悦8幢13号商铺
联系电话	13376568169

产品详情

盈晖涂装机械disk高速气动雾化器（空气马达，欧米茄喷头，静电雾化头）由风动气压涡轮驱动，扭力强，动力平衡稳定，涂料颗粒雾化细腻，涂装表面效果好，应用于油漆类等液体涂装设备。disk风动马达固定连接在欧米茄自动喷漆升降机，上下转动达到喷漆目的，雾化器主轴连接雾化碟，涂料经涂料专用齿泵输送到雾化碟，连接disk静电发生器，在高速雾化器高速旋转作用下涂料产生雾状向喷漆工件扩散，从而达到均匀喷涂效果。能满足各种复杂的工艺要求，空载4000rpm/0.3pa,带载16000-20000rpm/0.3pa节省涂料，降低成本，适用于各类圆盘型喷漆机安装及更换（可订做及维修雾化器雾化碟）雾化碟规格：170 200 220 250 性能特点：1. 由特殊材料经高精度精铸加工而成，经多次专业的动平衡测试，均符合高速稳定的要求，喷涂效果光滑、均匀、亮度高。2. 由气压驱动，能满足各种复杂的工艺要求，精确程控无级高速旋转，空载50000rpm/0.3pa,带载最高可达21000rpm/0.3pa，涂料在高速旋转过程中瞬间雾化，粒子极其微小，吸附能力极佳，大量节省涂料。3. 雾化碟规格有：170 200

220 250（可按客户要求定制）喷漆雾化器故障及处理：1：雾化马达噪音很大：碟摆动过大或喷碟的锥度清洗不干净，应清洗干净，从新庄碟上去。轴承磨损了，应更换轴承。往复机的升降杆压轮松了，应调好压轮并拧紧压轮螺丝。2：雾化马达轴转动不了：雾化喷头清洗不干净，有少量的油漆留在轴与出油盖之间的间隙中。应用工具清理好其中油漆。雾化马达出油盖小孔处有铁丝断在其中，轴卡主了。应拆开出油盖，取出断线，把主轴磨损部位打磨好。风轮固定位置的螺丝松了，应拆开雾化器，把螺丝拧紧。气源没打开，应检查气源。3：雾化喷头轴摆动很大：主体的不锈钢套已磨损，更换不锈钢套。轴承坏了，应更换轴承。主轴前端（上碟位置）已经偏了，应更换轴承