

消防泵消防栓泵喷淋泵供水设备多级泵

产品名称	消防泵消防栓泵喷淋泵供水设备多级泵
公司名称	上海京天泵业有限公司
价格	11.00/11
规格参数	转速2900 (r/min) :流量3.47 (L/S) 扬程32(m) :外形尺寸340L 效率52%:电机效率3 (KW)
公司地址	上海浦东新区泥城镇新城路2号
联系电话	021-61114907 13764598653

产品详情

xbd系列消防泵主页适用于工业、民用建筑物固定消防系统（消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统）的给水，另外也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

xbd立式单级消防泵产品简介及特点：本公司在原有立式单级泵的基础上根据国家对消防泵的最新标准（gb6245-1998）的要求而开发出新一代xbd型中低压消防泵产品，泵为管道连接形式，用电机直接联接，泵与电机轴完全同心，泵进出口径相同，并在同一直线上，在性能，结构，材料和配套上均满足消防泵的要求，由于采用优秀的水力模型，因此该系列泵具有满足用户要求；该泵主要采用铸铁材质；采用立式泵结构，具有效率高，性能范围广，占地面积小及维修方便等优点；采用优质轴承和优质电机，使泵运行更为安全可靠，噪声低，振动小；其轴封有机械密封和填料密封两种形式。这种设备在保证消防谁呀水量的前提下，还可以保证消防供水的实用性，以及实用的方便性，提高自动化水平。

质量再过硬的产品用久了大大小小也会出现某些故障，以下列出水泵常见的故障和导致故障的解决方法，望能给广大客户些许帮助：

故障	原因	处理方法
1.水泵不出水	进出口阀门未打开，进出管路阻塞，叶轮流道阻塞	检查除去阻塞物
	电机运行方向不对，电机缺相运行	调整电机转向，紧固电机接线

	吸入管漏气	拧紧各密封面，排除空气
	泵内为灌满液体，泵腔内有空气	打开排气阀，排出泵内空气
	进口供水不足，吸程过高	停机检查，调整安装高度
	管路阻力过大，泵选型不当	减少管路弯道，重新选泵
2.水泵流量不足	先按1条所列检查	按1条排除
	阀门开度不足	调整阀门开度
	电压偏低	稳压
	叶轮磨损	更换叶轮
3.功率过大	超过额定流量使用	调整流量，关小出口阀门
	吸程过高	设法降低
	泵轴承磨损	更换轴承
4.杂音震动	管路支撑不稳	稳固管路
	液体内混有气体	提高吸入压力，排气
	产生气蚀	降低真空度
	轴承损坏	更换轴承

	电机超载运行	调整阀门开度
5.电机发热	流量过大，超载运行	关小出口阀门
	局部摩擦	检查排除
	电机轴承损坏	更换电机轴承
	电压不足	稳压
6.水泵漏水	机械密封磨损	更换机封
	泵体有砂孔或破裂	换补或更换
	密封面不平整	修整密封面
	连接螺栓松动	紧固螺栓