

# 特等大量供应25升降式旋转式直通式水力控制驱动常温止回阀单向阀

产品名称	特等大量供应25升降式旋转式直通式水力控制驱动常温止回阀单向阀
公司名称	临沂商城鼎奇机电销售商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:晟龙 型号:25
公司地址	临沂华东机电市场西展厅12号
联系电话	86 0539 7166958 15318225958

## 产品详情

### 纯铜内外丝止回阀

水龙头漏水处理方法 在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时针卷上5-6回。看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时针方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否还会漏水。即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：1. 出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。2. 龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。3. 接管接合处漏水：大致上是盖型螺帽松掉，这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。

本产品的加工定制是是，品牌是晟龙，型号是25，种类是内外丝，材质是铜，连接形式是螺纹，结构形式是升降式，公称通径是25（mm），适用介质是水，形态是旋转式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是1，名称是内外丝止回阀