

新型钢丝绳切断器

产品名称	新型钢丝绳切断器
公司名称	济宁大力工矿有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大力 型号:新型钢丝绳切断器
公司地址	济宁市鱼台县开发区
联系电话	0537-2345017 15376518086

产品详情

新型钢丝绳切断器,钢丝绳切断器的安全生产,钢丝绳切断器的工作原理

新型分体钢丝绳切断器,新型钢丝绳切断器价格,新型钢丝绳切断器价格, qy-32-48
新型钢丝绳切断器厂家,新型钢丝绳切断器不同生产,新型整体式钢丝绳切断器的使用

新型钢丝绳切断器维护保养事项 1、

本产品根据使用条件不同,工作环境温度在-5 ---+45 时用n15机械油,工作环境温度在-20 ---
-5 时用合成锭子油滤后注入,须保持一定油量,否则达不到切割钢丝绳的目的。 2、

不适用于有酸减或腐蚀气的工作场所使用。 3、使用过程中安放位置不得侧置,倒置。 4、
本产品在使用过程中须根据使用情况作定期检查。 新型钢丝绳切断器可能起故障的原因及消除方法 1、
动手柄动刀不前进

故障原因

消除方法

没有旋紧回油阀杆

旋紧回油阀杆

工作油粘度过大或没有工作油

调换或加入工作油

吸油钢球被污物塞住

清除污物

2、 揷动手柄动刀一进一退

故障原因

消除方法

进油钢球渗漏

修打凡尔线、换钢球

进油钢球处被污物塞住

消除污物

3、渗油或漏油及其它

故障原因

消除方法

密封圈损坏或失效

调换新的

个别零件有轻微破裂小穿孔

检修和旋紧

螺纹连接处松动密封未压紧

清除污物

动刀主刃口过宽，引起作用力过大

用油石修复，刃口为0.3-0.4

济宁大力工矿物资集团有限公司，是一家专业生产矿上用品的物资公司，我们的生产更专业，更有力，钢丝绳切断器是我们的有力产品。等待gauntlet广大客户的来电。

销售专员：胡经理15376518086

电话：0537-2345017 qq:162219579 旺旺dali10010

新型分体钢丝绳切断器,新型钢丝绳切断器价格,新型钢丝绳切断器价格, qy-32-48
新型钢丝绳切断器厂家,新型钢丝绳切断器不同生产,新型整体式钢丝绳切断器的使用