

上海科比变频器维修

产品名称	上海科比变频器维修
公司名称	上海四喜机电自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科比KEB 型号:5.F5.A1E-35MA
公司地址	嘉定区嘉新公路1065号1幢1209室
联系电话	021-34130358 13524435491

产品详情

上海科比变频器维修

维修变频器的常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。

上海四喜机电自动化科技有限公司

上海市闵行区万源路400弄32号102

联系人：封先生 021-34130358；13524435491

主要维修电梯专用变频器品牌有，keb(科比)变频器，fuji（富士）变频器，安川变频器，西威变频器，酷马变频器，通力变频器，奥的斯变频器，艾默森变频器，艾默森门机变频器，松下门机变频器，新时达变频器

主要维修品牌型号：德国keb电梯专用变频器型号如下：

专业修理f4-lift以下故障现象：

1.上电无显示

2.e.oc 过电流报护

3.e.op 过电压报护

4.e.oh 变频器过热

5.e.os 超速故障，速度不稳定

6.e.enc 编码器报警

7.e.hsd 速度偏差过大

8.hyb 编码器接口不识别

9.e.doh 电机过热

10.e.pu 功率电路坏

11.e.hybc

12.无抱闸信号输出

13.电梯下行正常，上行不能运转，运转一段距离停车

14.电梯平层不稳，反复平层。

15.编码器找不到零位

16.上电跳闸故障

17.变频器起动跳bbl

18.给定使能信号后不动作

19.主接触信号无输出

20.有时报e.set，有时能开。

21.变频器显示正常，但是无输出，抱闸打不开。

22.变频器显示转速晃动很大，在电梯停车没有运转的时候。

23.e.up故障，输入电源电压正常，变频器报欠压故障。

13.f4.f1e-4i30 14.f4.f1e-4i30 15.f4.f1g-4i30 16.f4.f1g-4i30 17.f4.f1g-4i30 18.f4.f1g-4i30

10.f4.f1g-4i00 11.f4.f1g-4i00 14.f4.f1e-4i00 15.f4.f1g-4i00 16.f4.f1g-4i00 17.f4.f1g-4i00

17.f4.f1h-4i00 10.f4.f1g-4i40 11.f4.f1g-4i40 13.f4.f1e-4i40 14.f4.f1e-4i40

15.f4.f1g-4i40 16.f4.f1g-4i40 17.f4.f1g-4i40 18.f4.f1g-4i40 14.f5.a1e-35ma

15.f5.a1e-35ma 13.f5.a1e-3ama 14.f5.a1e-3ama 15.f5.a1e-3ama

15.f5.a1g-36ma 16.f5.a1g-36ma 17.f5.a1g-36ma

keb科比变频器维修 杭州keb科比变频器维修 萧山keb科比变频器维修

宁波keb科比变频器维修,台州keb科比变频器维修 金华keb科比变频器维修

丽水keb科比变频器维修 绍兴keb科比变频器维修