

# 松下传真机KX-FP709CN 五环/热转印色带FA93 /57B 碳带

产品名称	松下传真机KX-FP709CN 五环/热转印色带FA93 /57B 碳带
公司名称	江阴市开源条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FA93/57B 型号:FA93/57B 类型:色带
公司地址	江苏省无锡江阴市梅园大街420号
联系电话	86-0510-66226115 15358450675

## 产品详情

一卷16元，一盒两卷，共30元.拍单卷没包装盒，请买家拍前注意.一卷50米，打印165页/a4/卷，两卷为330页.

适用于以下传真机机型：

松下panasonic kx-fhd332/kx-fhd333/kx-fhd351/kx-fhd352/kx-fhd353/kx-fp341/kx-fp342/kx-fp343/kx-fp361/kx-fp362/kx-fp363/kx-fp228/kx-fa331/kx-fa338/kx-fa421/kx-fa148/kx-fa143/kx-fa141/kx-fa146/kx-fa149/kx-fm383cn/kx-fp706cn/kx-fp709cn/kx-fp716cn/kx-fp719cn

碳带小知识 如何鉴别热转印碳带的好坏，通常可以从以下几个方面来看：1.

碳带有针眼：由于油墨没有涂均造成。会造成打印时字不全。2.

碳带起皱：由于分切时张力控制系统出现问题，会导致在碳带上的某一小块区域打印上无字。3.

碳带有空白：由于光膜未处理好，会造成少量有空白。4.

纸芯的内径的公差过大或过小：造成装不进打印机或轴带不起来碳带。5. 运输时温度太高，会造成碳带粘在一起。6.

纸芯有无跑边：会造成断带，边缘打印不上。7. 碳带长度不够。8.

碳带加工时缠绕过于紧束或者过于放松，导致碳带运行时无法和打印机搭配。9. 以次充好，蜡基成分过高树脂成分太少，导致无法显示出混合基的优势。一般说来，要采购到合适的碳带并不是一件容易的事，不同的打印机有不同的打印偏好，加上不同的打印介质，更会影响打印效果，而现在，碳带的价格可以说是随着国内的加工能力越来越普及，价格越来越低，要采购到又便宜又好用的碳带，的确必须有真正懂行的人来指导，否则不良的打印效果直接影响的就是产品的形象。此外，少数进口打印机指定要使用专用的打印碳带，其效果并不一定明显优于一般打印效果，而其碳带价格非常昂贵，这是采购打印机时必须要注意的地方。因为现在，不断降价的通用热转印碳带，其价格已经低于喷墨打印的墨水价格，而和激光打印机的碳粉一样了。

大量库存 实体店销售

实体店地址：江阴市梅园路420号

联系电话：0510-66226115 13621532584

本产品的品牌是FA93/57B，型号是FA93/57B，类型是色带，适用品牌型号是松下panasonic，颜色是黑色