

p10 单红色单元板现 其他

产品名称	p10 单红色单元板现 其他
公司名称	北京翔亮鹏广告有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 基本投资额:1-5万（元） 保证金额:1000（元）
公司地址	北京市海淀区玉泉路南四顷地1号至尊宝宾馆平房101室
联系电话	13901375002 15330251007

产品详情

公司扩展华南市场特邀有识之士加盟

使用p10单元板，经常会遇到些屏幕不亮、整板断断续续的状况，是什么原因导致显示板常见故障呢，这里带您共同了解下。

常见的p10显示屏单元板故障问题有如下几点：

1.整个单元板不亮

发生这种情况，大都是因为单元板未接电源或者板内线路链接错误导致，可将正负极调换，基本上就可以解决该问题。

2.单元板不闪

这是因为电路板内置线路损坏，部分是因为内部第四脚或者是第五脚断路引起的，借助于专业线路检修工具检查一遍，及时处理就可以。

3.单元板断断续续

发生这种现象的原因有众多，常见的故障诸如隔三行有一行不亮、隔一行不亮、上半板亮、下半板不亮等。大致可归咎于74hc245和74hc138二者问题，检查是否存在虚焊、更换灯管等方式来解决。

4.单元板调试模组不亮

解决这种问题，一般通过检查线路是否接好、更换传输模组线路、单元板材质等。若更换后，单元板正

常工作，那么就是某些硬件发生了故障。

总的来讲，室外p10单元板，凭借着小巧、美观、发光亮度好等特点，赢得了大家的认可，在户外全彩显示屏领域，有着巨大的使用空间，了解以上显示屏故障分析技巧，在日后使用、维护上，也会有很大的帮助。

本产品的品牌是其他，基本投资额是1-5万（元），保证金额是1000（元），加盟费是100（元），项目区域要求是安徽，品牌发源地是深圳，预计回报率是30（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是10（元），合同期限是3（年），加盟商总数是2（家），特许经营时间是2023（年），经营模式是经销,代理,合作,自由连锁，发展模式是区域开发